

« 21 » мая 2021 г.

АКТ
Весеннего осмотра жилого здания

Объект: дом № 44 строение (корпус) ул. Ленина города Соногорска.

Общие сведения по строению

Год постройки: 1958г.

Материал стен: кирпич

Число этажей: 2

Наличие подвала: техподполье

Результаты осмотра строения и проведения испытаний

Комиссия в составе:

Директор ООО "СК "Ваш дом" О.И. Когларова

Зам директора ООО "СК "Ваш дом" Мелехин Е.С.

Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Маринина Л.В.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом" Чибисова С.Г.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Карпенко П.И.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	1. Конструктивные элементы здания	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3	
Фундаменты			
Наличие воды в техподполье	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Деформации фундаментов	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Отмостка	Состояние не удовлетворительное, разрушена на 80 %		Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала	Визуальный осмотр недоступен		Визуальный осмотр недоступен
Цоколь			
Цоколь	Состояние не удовлетворительное, частичное разрушение 10 м ²		Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Фасады			

Кирпичная кладка	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Окраска фасадов	Отсутствует	Отсутствует
Номерные знаки, название улицы	Табличка с названием улицы и № дома и № подъезда	Удовлетворительное
Балконы, козырьки балконов		
Крылья козырьков балконов	Козырьки не предусмотрены	Удовлетворительное
Плиты балконов	Ж/б - состояние удовлетворительное, сколы бетонных балконов - 3шт.	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Остекление балконов	Остекление является непроектным решением	Внепроектное решение
Крыльца, козырьки		
Ступени крылец	Отсутствует	Отсутствует
Площадки крылец	Отсутствует	Отсутствует
Ограждения крылец	Отсутствуют	Отсутствует
Козырьки профнастиль	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Перекрытия		
Пароизоляция	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
Крыша		
Кровля	Состояние не удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Ограждение	Отсутствуют	Удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Люк	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Чердак		
Чердак	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Состояние стен	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Стяжка	Визуальный осмотр недоступен	Удовлетворительное
Слуховые окна выхода на кровлю	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Фановые трубы	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное

Продухи вентиляции	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Дверные блоки		
Наружные	Деревянные. Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Тамбурные	Деревянные. Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Оконные блоки		
Наличие перелетов	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Запирающие устройства	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Остекление	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Лестничные клетки		
Полы	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Лестничные марши	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Лестничные площадки	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Перила	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Дверные и оконные откосы	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Окраска	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Оштукатуривание стен	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
II. Благоустройство		
Тротуары		
Асфальтовое покрытие	Состояние не удовлетворительное	Состояние не удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин		
Асфальтовое покрытие	Отсутствует	Отсутствует
Спортивные и хозяйственные площадки		
Спортивные площадки	Отсутствует	Отсутствует
Хозяйственные площадки	Отсутствует	Отсутствует
Детские площадки		
Песочницы	Отсутствует	Отсутствует
Качели	Отсутствует	Отсутствует
Заборы, ограды	Отсутствует	Отсутствует
Скамейки возле подъездов	Возле 1 подъезда. Состояние удовлетворительное	Требуется окрашивание
Зеленые насаждения	Деревья и кустарники	Деревья и кустарники
III. Газовое оборудование		
Запорные устройства на вводе в дом	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное

Газопровод по фасаду	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Газопровод в подьезде	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Газопровод (стояки)	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное

IV. Инженерное оборудование

Система отопления

Устройства для удаления воздуха краны шаровые 11627/п1а30/1 d.15	Состояние удовлетворительное	
Устройства спускные	Отсутствуют	Требуется доступ в квартиры для установки
Изоляция трубопроводов подачи	Частично отсутствует	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Трубопровод (стальной)	Состояние не удовлетворительное, коррозирован	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(Р), за счет средств собственника.
Крепление трубопровода	Состояние не удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(Р), за счет средств собственника.
Отопительные приборы (тип, количество секций) - Чугунные радиаторы МС-140-500	Состояние не удовлетворительное	Требуется замена
Вентили (тип, Ø)	Отсутствует	Требуется установка
Запорная арматура (тип, Ø)	Отсутствует	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Индивидуальный тепловой пункт		
Термометры	Отсутствует	Требуется установка 3 шт.
Манометры	Отсутствует	Требуется установка 3 шт.
Автоматизация	Отсутствует	
Элеватор	Состояние не удовлетворительное	Требуется замена

Трубопровод	Состояние не удовлетворительное	Требуется замена
Крепление трубопровода	Состояние не удовлетворительное	Требуется замена
Вентиль, кран шаровый 11627п1 d15	Состояние удовлетворительное	
Запорная арматура(тип,Ø) - краны шаровые КИФЦ 50 - 4шт.	Состояние удовлетворительное	
Штуцера для спуска воды -краны шаровые 11627п1 d.25 - 2 шт.	Состояние удовлетворительное	
Прозвонки	Состояние не удовлетворительное	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Изоляция теплового пункта	Состояние не удовлетворительное	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Ввод		
Ввод теплосети в здание	Состояние не удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Герметизация	Состояние не удовлетворительное	
Наличие теплового счетчика	Отсутствует	Требуется оснащение коллективным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 п.3
Холодное водоснабжение		
Ввод ХВС в здание	Состояние не удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Герметизация	Состояние не удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Наличие счетчика ХВС	Отсутствует	
Устройства спускные	Отсутствует	Требуется установка

Изоляция трубопроводов подвал	Отсутствует	Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции согласно ВСН 58-88(Р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод (Стальной)	Состояние не удовлетворительное, коррозирован	Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(Р), приложение 3.
Вентили	Состояние не удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(Р), за счет средств собственника.
Крепление трубопровода	Состояние не удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(Р), за счет средств собственника.
Запорная арматура(тип,Ø), кран шаровый 11627п1а30 d.40	Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(Р), за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Наличие общедомового счетчика	Отсутствует	
Водоотведение		
Трубопровод (Чугунный)	Состояние не удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода водоотведения согласно ВСН 58-88(Р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода	Состояние не удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(Р), за счет средств собственника.
Герметичность ревизок	Состояние не удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(Р), за счет средств собственника.
Герметичность стыков	Состояние не удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(Р), за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Вентиляционные каналы	Вентиляция поквартирный осмотр	
Электрические сети		
ВРЩ (вводный щит)	Состояние удовлетворительное	
Межэтажные электрические щиты	Состояние удовлетворительное	
Магистральные и стояковые электрические линии	Состояние удовлетворительное	

Наружное освещение надподъездное (установлены СД прожекторы)	Состояние удовлетворительное	
Наличие светильников (этажные) (установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное	
Тамбурное освещение (установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное - 2 под. Отсутствует - 1 под.	
Выключатели	Состояние удовлетворительное	
Освещение приямка	Отсутствует	
Наличие приборов учета электроэнергии:		
общедомовой прибор учета электроэнергии	имеется	
квартирные приборы учета электроэнергии	Находятся на в квартирах	

Члены комиссии:

Директор ООО "СК "Ваш дом"

Коглярова О.И.

Зам директора ООО "СК "Ваш дом"

Маринина Д.В.

Начальник участка ООО "СК "Ваш дом"

Чибисова С.Г.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом"

Карпенко П.И.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"