л.т.25-1 План необходимых работ и перечень выявленных недоделок **2021**год

Nº	наименование работ	ед. изм	объе м	Местоположение	Исполн итель	дата		
142	•			ыкающие элементы	ИТСЛЬ	дити		
1	Ремонт декоративной штукатурки цоколя фасада	кв.м	8	1. приямок 3 подъезда.; 2. угол 3 подъезда со стороны д/с; 3. вход в подвал 3 подъезд с торца., подпорная стенка со стороны паркинга(угол)	ГВСУ	выполнено		
2	Примыкание козырьков в приямках подвальных помещений	п.м/шт	11/7	1 подъезд , торец, сфасада, со стороны д/с 2."подъезд со стороны д/с 3.подъезд со стороны д/с, 4. дом 25 фасан. Приямок в подвал	ГВСУ	предусмотрена такая конструкция по проекту. Необходим зазор для открывания приямков		
3	Ремонт ступеней	плиток	5	Дом 25, спуск возле электощитовой	ГВСУ	не выполнено		
		На	ружні	ые стены				
4.	Гидроизоляция швов на внешней стене мкд	п.м		1 подъезд , торец и со стороны Шмидта.	ГВСУ	выполнили только со стороны двора		
	Вн	утренн	яя от,	делка подъездов				
5	Отслоение керамогранита по отделке лестничных площадок и лифтовых холов.	кв.м		1 подъезд , 10эт(2), 8эт(3), 7эт (3), 5эл(1) 2 подъезд 9эт.(1), 8эт (2), 7эт (2), 6эт (3), 5эт(1), 4эт(2), 3эт (4шт), 2эт (7шт), 1эт(2)	ГВСУ	отказ, не гарантийный случай		
6	Нарушение окраски поверхности	кв.м		1 подъезд, 8эт(под подъездным отоплением), 4эт (под поъез. Отопд. Подтеки воды), 2 подъезд кв 111, 113, 116 (мокреет по низу)	ГВСУ	отказ, не гарантийный случай		
7	Отслоение керамогранита по порталам лифтов	кв.м		11 этаж(лиф. Портал)	ГВСУ	отказ, не гарантийный случай		
8	Трещены по штукатурке по дверным и оконным откосам	кв м		1 подъезд , 12 этаж,11эт, 10эт, 9эт, 8эт, 6эт(окно), 4эт(стена в тамбуре), 2 подъезд 9эт(трещины на стене напротив лифта)	ГВСУ	отказ, не гарантийный случай		
9	Стеклопакеты в местах общего пользования.	кв м		2 подъезд 7эт(треснутое), 25дом 1эт промерзают. Подвал 25/1 (не закрывается сломано)	ГВСУ	отказ, не гарантийный случай		
	Двери							
10	Разбитое стекло в дверном полотне	ШТ	3	1 подъезд 15 эт, 12эт, 5эт,	УК	выполнено		

Нет ручек а двери	ШТ	7	1 подъезд , 16 эт, 13эт, 5эт, Зэт, 2эт 2подъезд 10эт., 2эт(1)	УК	выполнено
Доводчики	ШТ	3 ремон т 6 отсутс твуют	доводчиков), оэт (нет 2хдовод), 7эт (нет 2-х доводчиков)	УК	выполнено
Не закреплено стекло в дверях (стекло болтается)	ШТ	28	(2),11эт(2), 10эт(1), 9эт(3), 8эт(2), 7эт(3), 6эт(1), 4эт(2), 3эт.(1), 2эт(2), 2 подъезд 12эт(2), 11эт (2), 10эт.(1), 9эт(2),	УК	выполнено
Ремонт двери(деформирована, не закрывается, отсутств. Притворные планки))	ШТ	16	1 подъезд , 13 этаж, 11эт, 10эт, 9эт, 8эт, 7эт, 6эт(скрипит), 4эт(мал половина сломана), 3эт 2 подэезд 12эт(дырка в двери), 2 подъезд 12эт., 8эт , 5эт, 3эт (2двери в ремонт), 2эт(планка)	УК	выполнено
Смазать петли на всех дверях	ШТ			УК	выполнено
	Бл				
	П.М				выполнено
	-				выполнено
приклеить плитку уличную и					выполнено
• •		10			на 2022г
, ,				7	
машин	м/м	50		УК	на 2022г
Повесить ящики в подъезды	ШТ	4		УК	выполнено
		Огра	кдение		
наварить петли, и повесить замки	шт	3		УК	выполнено
Усиление ворот	ШТ	_		УК	выполнено
	конте	йнерн	ая площадка		
монтаж ограждения				УК	на 2023г
	Ин	форм	ирование		
таблички на подъезд	ШТ	5		УК	выполнено
•••		1	1		
Таблички по ограничению доступа	ШТ	4		УК	выполнено
Таблички по ограничению доступа Таблички по склад мусора	ШТ	1		УК	выполнено
Таблички по ограничению доступа	ШT ШT	1 2			
Таблички по ограничению доступа Таблички по склад мусора	ШT ШT	1 2 лектр:	оэнергия	УК	выполнено
Таблички по ограничению доступа Таблички по склад мусора	ШT ШT	1 2 лектр		УК	выполнено
Таблички по ограничению доступа Таблички по склад мусора Правила для д/площ Замена ламп на	шт шт Э.	1 2 лектр 200 41	оэнергия по мере перегорания ламп накаливания на каждом этаже по центральн. Стояку	УК УК	выполнено выполнено
Таблички по ограничению доступа Таблички по склад мусора Правила для д/площ Замена ламп на энергосберегающие	шт шт Э.	1 2 лектр 200 41	ОЭНЕРГИЯ по мере перегорания ламп накаливания на каждом этаже по	УК УК УК	выполнено выполнено выполнено 2022г, после общего
	Доводчики Не закреплено стекло в дверях (стекло болтается) Ремонт двери(деформирована, не закрывается, отсутств. Притворные планки)) Смазать петли на всех дверях покрасить бордюр завести землю посадить цветы, посеять траву приклеить плитку уличную и заделать швы. Поставить урны Нарисовать разметку для машин Повесить ящики в подъезды наварить петли, и повесить замки Усиление ворот монтаж ограждения таблички на подъезд	Доводчики шт Не закреплено стекло в дверях (стекло болтается) шт Ремонт двери(деформирована, не закрывается, отсутств. Притворные планки)) Смазать петли на всех дверях шт Бл покрасить бордюр п.м куб.м посадить цветы, посеять траву приклеить плитку уличную и заделать швы. шт Поставить урны нарисовать разметку для машин м/м Повесить ящики в подъезды шт наварить петли, и повесить замки шт Усиление ворот шт конте монтаж ограждения	Доводчики шт т 6 отсутс твуют Не закреплено стекло в дверях (стекло болтается) шт 28 Ремонт двери(деформирована, не закрывается, отсутств. Притворные планки)) Смазать петли на всех дверях шт Благоус покрасить бордюр п.м 100 завести землю куб.м 3 посадить цветы, посеять траву шт 400 приклеить плитку уличную и заделать швы. шт 15 Поставить урны Нарисовать разметку для машин м/м 50 повесить ящики в подъезды шт 4 Огражнаварить петли, и повесить замки шт 3 усиление ворот шт 1 контейнерн монтаж ограждения Информ таблички на подъезд шт 5	Нет ручек а двери Доводчики Доводчиков) Доводчиков Доводчиков) Доводчиков) Доводчиков) Доводчиков) Доводчиков Доводчиков) Доводчиковона Доводна сверание Доводна сверание Доводна сверание Доводна сверание Доводна сверание Доводна с	Доводчики

Л.Т.25-1

34	отсутствует защита электрощитков	ШТ	11	1 подъезд, 15 этаж, 14 эт	ГВСУ	выполнено
	Нет плафонов	ШТ		1 подъезд , 15 этаж	УК	выполнено
36	открыта распределительная корбка	шт	11/7	2 подъезд 11эт,	УК	выполнено
37	Отсутствует фальш пол в электрощитовой	кв м		Дом 25 элетрощитовая	ГВСУ	отказ
38	Не работают приборы учета электрические	шт	10	Дом 25/1 1 подъезд: кв 34(№41193030); кв 60(№41129893), кв.62 (№41192985), кв 69(№ 41192938), кв. 74 (№41178387), кв.120(№41192902), кв.152(№41192832), кв.153(№41029774), кв.166 (№41192876), кв.177(№41178388)	ГВСУ	выполнено
	Кров	ля и п	-	кания по балконам		
39	Подмести кровли	кв м	1000	1, 2, 3 подъезды	УК	выполнено
40	гидроизоляция примыканий (канал. Выпусков, ливневки, мет. Фаптуков к папапету)			Дом 25/1, 1,2,3 подъезды	ГВСУ	2023г
41	Некачественная гидроизоляция мет. Фартуков над витражами	п.м	3	1 подъезд кв.72	УК	выполнено
			по до	ому 25		
42	двери в подвал , с торца	шт	2	дом25, со стороны лестницы промерзает, заменить откосы	ГВСУ	выполнено
43	перекрытие 7этажа промерзает	кв м	30	дом25, утепление	ГВСУ	выполнено
44	дверь выхода на кровлю			Дом 25, 7эт промерзает	ГВСУ	
45	Трещина по фасаду цоколя	п.м		Дом 25	ГВСУ	деформационный шов, установлены "маячки"