

« 20 » октября 2020 г.

АКТ  
Осеннего осмотра жилого здания

Объект: дом № 42 строение (корпус) ул. Ленина города Соногорска.

Общие сведения по строению

Год постройки: 1956г.

Материал стен: кирпич

Число этажей: 2

Наличие подвала: техподполье

Комиссия в составе:

Директор ООО "СК "Ваш дом" О.И. Котлярова

Зам директора ООО "СК "Ваш дом" Мелехин Е.С.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом" Чибисова С.Г.

Мастер участка №2 ООО "СК "Ваш дом" Федоров О.Г.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Кушкин А.С.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
<b>1. Конструктивные элементы здания</b>		
<b>Фундаменты</b>		
Наличие волы в техподполье	Отсутствует	Отсутствует
Деформации фундаментов	Отсутствует	Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный	Отсутствует	Отсутствует
Продухи	Отсутствует	Отсутствует
Световые прямки	Отсутствует	Отсутствует
Отмостка	Состояние не удовлетворительное - разрушено 15 м <sup>2</sup>	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
Волы инженерных коммуникаций	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Полы техподполья	Цементные - состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Цоколь	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное

		<b>Фасады</b>	
Кирпичная кладка	Состояние удовлетворительное		удовлетворительное
Окраска фасадов	Отсутствует		Отсутствует
Водосточные трубы	Неорганизованный водоотвод		Неорганизованный водоотвод
Флагодержатели, ухваты водосточных труб	Отсутствуют		Отсутствует
Номерные знаки, название улиц	Табличка с названием улицы и № дома и № подъезда		удовлетворительное
<b>Балконы, козырьки балконов</b>			
Ограждение балконов	Состояние удовлетворительное		удовлетворительное
Козырьки балконов	Состояние удовлетворительное, не проектное решение		Внепроектное решени
Остекление балконов	3,4,7,8,11,12., не проектное решение		Внепроектное решени
<b>Крыльца, козырьки</b>			
Козырек	Состояние удовлетворительное		удовлетворительное
Ж.б. ступени крылец	Отсутствует		Отсутствует
Площадки крылец	Отсутствует		Отсутствует
Ограждения крылец	Отсутствуют		Отсутствует
Плиты козырьков	Отсутствует		Отсутствует
<b>Перекрытия</b>			
Пароизоляция	Визуальный осмотр недоступен		Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий	Визуальный осмотр недоступен		Визуальный осмотр недоступен
<b>Крыша</b>			
Кровля	Состояние удовлетворительное		удовлетворительное
Ограждение	Отсутствуют		Отсутствует
Дымовые и вентиляционные трубы	12 шт. - состояние удовлетворительное		удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам	Состояние удовлетворительное		удовлетворительное
Люк	Состояние удовлетворительное - 1,2,3 п		удовлетворительное
<b>Чердак</b>			
Чердак	Состояние удовлетворительное		удовлетворительное
Состояние стен	Состояние удовлетворительное		удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия	Состояние удовлетворительное		удовлетворительное
Стяжка	Визуальный осмотр недоступен		Визуальный осмотр недоступен
Будки выхода на кровлю	3шт. состояние удовлетворительное		удовлетворительное
Фановые трубы	Состояние удовлетворительное		удовлетворительное

Продухи вентиляции	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия	Визуальный осмотр неосуществлен	удовлетворительное
<b>Дверные блоки</b>		
Наружные	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Тамбурные	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Оконные блоки</b>		
Наличие переплетов	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Запирающие устройства	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Остекление	Остекление - в две нитки	удовлетворительное
<b>Лестничные клетки</b>		
Полы	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Лестничные марши	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Лестничные площадки	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Отражение лестничных маршей	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Перила	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Дверные и оконные откосы	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Окраска	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Оштукатуривание стен	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>II. Благоустройство</b>		
<b>Тротуары</b>		
Асфальтовое покрытие	состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Проезды, стоянки для машин</b>		
Асфальтовое покрытие	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Спортивные и хозяйственные площадки</b>		
Спортивные площадки	отсутствуют	Отсутствует
Хозяйственные площадки	отсутствуют	Отсутствует
<b>Детские площадки</b>		
Песочницы	отсутствуют	Отсутствует
Качели	отсутствуют	Отсутствует
Заборы, ограды	отсутствуют	Отсутствует
Скамейки возле подъездов	отсутствуют	Отсутствует
Зеленые насаждения	1п, 2п, 3п. - деревья и кустарники	Отсутствует
<b>III. Газовое оборудование</b>		
Запорные устройства на вводе в дом	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное

Газопровод по фасаду	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Газопровод в подъезде	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Газопровод (стояки)	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>IV. Инженерное оборудование</b>		
<b>Система отопления</b>		
Устройства для удаления воздуха	Состояние удовлетворительное	
Устройства спускные краны шаровые 11627п1а30/1 d.15	Состояние удовлетворительное	
Изоляция трубопроводов подвалы	Частично отсутствует	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ
Трубопровод (стальной)	коррозирован	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Отопительные приборы (тип, количество секций) - чугунные радиаторы МС-140-500	Состояние удовлетворительное	
Вентили (тип, Ø) - чугунные 15кч 18п d.15,20	Состояние удовлетворительное	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
<b>Индивидуальный тепловой пункт</b>		
Термометры	Состояние удовлетворительное	
Манометры	Состояние удовлетворительное	
Автоматизация	Отсутствует	Требуется капитальный ремонт
Трубопровод	Состояние удовлетворительное	
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Вентили (тип, Ø) кран шаровой 11627п1а30/1 d15	Состояние удовлетворительное	
Запорная арматура (тип, Ø) - краны шаровые КШФЦ 50	Состояние удовлетворительное	
Штуцера для спуска воды - краны шаровые	Состояние удовлетворительное	
Грязевики	Состояние удовлетворительное	

Изоляция теплового пункта	Состояние удовлетворительное		
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует		
<b>Ввод</b>			
Ввод теплосети в здание	Состояние удовлетворительное		Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Герметизация	Состояние удовлетворительное		
Наличие теплового счетчика	Отсутствует		Требуется оснащение коллективным (общедомовым) прибором учета потребляемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Ввод ХВС в здание	Состояние удовлетворительное		Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Герметизация	Состояние удовлетворительное		
Наличие счетчика ХВС	Отсутствует		Требуется оснащение коллективным (общедомовым) прибором учета потребляемой холодной воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
<b>Холодное водоснабжение</b>			
Устройства спускные	Состояние удовлетворительное		
Изоляция трубопроводов подвал	Отсутствует		Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод (Стальной)	коррозирован		Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное		
Запорная арматура(тип,Ø), кран шаровый 11627п1а30 d.40	Состояние удовлетворительное		
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует		
Наличие общедомового счетчика	Отсутствует		Требуется оснащение коллективным (общедомовым) прибором учета потребляемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
<b>Водоотведение</b>			
Трубопровод (Чугунный)	износ		Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода водоотведения согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.

Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Герметичность ревизок	Состояние удовлетворительное	
Герметичность стыков	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Вентиляционные каналы	Вентиляция поквартирный осмоср	
<b>Электрические сети</b>		
ВРЩ (вводный щит)	Состояние удовлетворительное	
Технологическая ниша	Состояние удовлетворительное	
Магистральные и стояковые	Состояние удовлетворительное	
Наружное освещение надподъездное (установлены СД прожекторы)	Состояние удовлетворительное	
Наличие светильников (этажные) (установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное	
Тамбурное освещение (установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное	
Выключатели	Состояние удовлетворительное	
Освещение подвала	ИТП Освещен	
Наличие приборов учета электроэнергии:		
общедомовой прибор учета электроэнергии	имеется	
прибор учета электроэнергии мест общего квартирные приборы учета	Не имеется Находятся на в квартирах	

Члены комиссии:

Директор ООО "СК "Ваш дом"

Котлярова О.И.

Зам директора ООО "СК "Ваш дом"

Мелехин Е.С.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом"

Чибисова С.Г.

Мастер участка №2 ООО "СК "Ваш дом"

Фёдоров О.Г.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"

Кяушкин А.С.