

**АКТ****Весеннего осмотра жилого здания**

« 13 » мая 2020 г.

Объект: дом № 20А строение (корпус) б микрорайон города Сосновогорска.

**Общие сведения по строению**

Год постройки: 1999г.

Материал стен: панельный

Число этажей: 9

Наличие подвала: подвал

**Комиссия в составе:**

Директор ООО "СК "Ваш дом" О.И. Котлярова

Зам директора ООО "СК "Ваш дом" Мелехин Е.С.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом" Чубисова С.Г.

Мастер участка №2 ООО "СК "Ваш дом" Фёдоров О.Г.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Куушкин А.С.

**Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения**

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причинны его возникновения	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками)
1	2	3

**I. Конструктивные элементы здания**

Фундаменты	
Деформации фундаментов	Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный	Имеется внутридомовой дренаж, состояние удовлетворительное
Продухи	частично заложены кирпичом
Световые приямки	Отсутствуют
Отмостка	С правой торцевой стороны дома отсутствует
Гидроизоляция стен подвала	Состояние удовлетворительное
Вводы инженерных коммуникаций	Состояние удовлетворительное
Полы подвала	Состояние удовлетворительное (песчаные)

<b>Цоколь</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Фасады</b>		
<b>Стеновые панели</b>	Утепление фасада	Требуется капитальный ремонт (согласно экспертного заключения от 22.12.2014 г.)
<b>Горизонтальные и вертикальные швы между панелями</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Окраска фасадов</b>	Состояние удовлетворительное, выцвела окраска тамбуров.	Удовлетворительное
<b>Внутренний водосток</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Флагодержатели</b>	Отсутствуют	Отсутствует
<b>Номерные знаки, название улиц</b>	Табличка с названием улицы, № дома, № подъезда	Удовлетворительное
<b>Балконы, козырьки балконов, лоджии</b>		
<b>Перекрытия лоджий</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Ограждение лоджий</b>	Состояние удовлетворительное,	<i>Разрушение плиты опирания в кв.84 дол.м2</i>
<b>Кровля перекрытий лоджий верхних этажей</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Крыльца, козырьки, наружные тамбуры</b>		
<b>Ж.б. ступени крылец</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Площадки крылец</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Плиты козырьков</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Перекрытия</b>		
<b>Утепление перекрытий над подвалом</b>	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
<b>Пароизоляция</b>	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
<b>Гидроизоляция междуэтажных перекрытий</b>	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
<b>Крыша</b>		
<b>Кровля</b>	Лотковая, оклейка гидроизоляционным покрытием. Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
<b>Ограждение</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Вентиляционные трубы</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Будки выхода</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Примыкания к фановым трубам</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное

<b>Люк</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Технический чердак</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Состояние стен</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Утепление чердачного перекрытия</b>	Отсутствует	Отсутствует
<b>Стяжка</b>	Отсутствует	Отсутствует
<b>Вентиляционные трубы</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Фланевые трубы</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Продухи вентиляции</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Дверные блоки тех. помещение (лифтовые)</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Заделка швов между плитами покрытия</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Дверные блоки</b>		
<b>Наружные</b>	Металлические с домофонами - состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Тамбурные</b>	Деревянные - состояние удовлетворительные	удовлетворительное
<b>Оконные блоки</b>		
<b>Наличие запирающих устройств</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Остекление</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Лестничные клетки</b>		
<b>Полы</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Лестничные марши</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Лестничные площадки</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Ограждение лестничных маршей</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Перила</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Дверные и оконные откосы</b>	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
<b>Окраска, масляная окраска</b>	Состояние удовлетворительное	На 9 -ых этажах в углах трещины и отслоение штукатурки
<b>Разделение лестничных площадок</b>	1 п. 8,5,2,1; 2 п. 5,4; 3 п. 1,2,4,8,6,5,7 этаж, что не является проектным решением	Внепроектное решение
<b>поквартирно на секции</b>	1 п. 4,7 этаж; 2 п.-3,6,7,8 этаж; 3 п.-3 этаж, что не является проектным решением	Внепроектное решение
<b>Устройство кладовок</b>	Металлические двери на замке	удовлетворительное
<b>Комнаты мусоропровода</b>		

<b>II. Благоустройство</b>		
<b>Тротуары</b>		
<b>Бетонное покрытие</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
	<b>Проезды, стоянки для машин</b>	
<b>Асфальтовое покрытие</b>		Состояние удовлетворительное, Выбоины 10 м <sup>2</sup>
		Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
<b>Хозяйственные и детские площадки</b>		
<b>Песочницы</b>	Состояние удовлетворительное, нет песка.	Удовлетворительное
<b>Качели</b>	1 шт. - состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Горки</b>	деревянная 1 шт. - состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Скамейки, столики</b>	2 скамейки со столом - 2шт.	Удовлетворительное
<b>Хозяйственные площадки</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Стойки для сушки белья</b>	Металлические - состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Стойки для выбивания ковров</b>	Металлические 4шт. - состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Заборы, ограды</b>	Состояние удовлетворительное	Демонтаж забора 20 м
<b>Скамейки возле подъездов</b>	1п, 2п,3п.- по 2е скамейке и 1 ому столику у подъезда - состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Зеленые насаждения</b>	1п, 2п,3п.-отсутствуют	Отсутствует
<b>Газоны</b>	1п, 2п,3п.- газоны	Удовлетворительное
<b>III. Газовое оборудование</b>		
<b>Запорные устройства на вводе в дом</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Газопровод по фасаду</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Крепление газопровода по фасаду</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Газопровод в подъезде</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Запорное устройство по лестн. клеткам</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Газопровод (стояки)</b>	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное

**IV. Инженерное оборудование**

Система отопления	
Краны шаровые 11627п1 а30/1 d.15 Устройства спускные - краны и шаровые 11627п 1а30/1-d.15	Состояние удовлетворительное Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) - краны шаровые КШФЦ d.80	Состояние удовлетворительное
Изоляция трубопроводов подвал, /чердак	Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3
Трубопровод (стальной)	на чердаке частично отсутствует
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) - Чугунные	Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) - краны шаровые	Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует
Индивидуальный тепловой пункт	
Термометры	Состояние удовлетворительное
Манометры	Состояние удовлетворительное
Автоматизация	имеется
Элеватор	Состояние удовлетворительное
Трубопровод	Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное
Вентеля (тип)-краны шаровые 11627п/а30/1 15	Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) - Чугунные задвижки 30чббр d.100 и краны шаровые КШФЦ 80	Состояние удовлетворительное
Штуцера для спуска воды - краны шаровые 11627п1к 30/1 d.25	Состояние удовлетворительное
Грязевики	Состояние удовлетворительное

<b>Изоляция теплового пункта</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Соответствие проектной документации</b>	Проектная документация отсутствует
<b>Вводы инженерных коммуникаций</b>	
<b>Ввод теплосети в здание</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Герметизация</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Наличие теплового счетчика</b>	Имеется
<b>Водоподогреватель</b>	
<b>Водоподогреватель</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Штуцера для спуска воды - краны шаровые 11627п1к 30/1 d.25</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Устройства для удаления воздушных пробок с водоподогревателя - Кран шаровой 11627п1а 30/1 d.15</b>	
<b>Трубопровод</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Крепление трубопровода</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Термометры</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Манометры</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Автоматизация</b>	имеется
<b>Вентили (тип, Ø) - краны шаровые 11627п1а30/1 d.15</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Запорная арматура(тип,Ø) - краны шаровые КШФЦ d.80</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Соответствие проектной документации</b>	проектная документация отсутствует
<b>Горячее водоснабжение</b>	
<b>Устройства для удаления воздуха - краны шаровые 11627п1а 30/1 d/15</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Устройства спускные - краны шаровые 11627п1а 30/1 d.15</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Изоляция трубопроводов подвал</b>	Состояние удовлетворительное
<b>Трубопровод (стальной)</b>	Состояние удовлетворительное

Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное		
Вентиля (тип, Ø) - краны шаровые 11627п1а30d.25,32,40	Состояние удовлетворительное		
Запорная арматура(тип,Ø) - краны шаровые КШФЦ 80	Состояние удовлетворительное		
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует		
Наличие общедомового счетчика	Отсутствует		
	<b>Холодное водоснабжение</b>		
Устройства спускные краны шаровые 11627п1а30/1 d.15	Состояние удовлетворительное		
Изоляция трубопроводов подвал	Отсутствует		
Трубопровод (стальной)	коррозирован		
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное		
Вентиля (тип, Ø) - краны шаровые 11627п1а30d.25,32,40	Состояние удовлетворительное		
Запорная арматура(тип,Ø) - Чугунные задвижки 30ч 6 бр.	Состояние удовлетворительное		
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует		
Наличие общедомового счетчика	Отсутствует		
	<b>Водоотведение</b>		
Трубопровод (чугунный)	Состояние удовлетворительное		
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное		
Герметичность ревизок	Состояние удовлетворительное		
Герметичность стыков	Состояние удовлетворительное		
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует		
	<b>Водоотведение ливневых и талых вод</b>		
Ванны	Состояние удовлетворительное		

Трубопровод – подъезд, подвал, чердак	Состояние удовлетворительное
Выпусканни трубопроводов	Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует
Вентиляция	
Вентиляционные каналы	Поквартирный осмотр
Лифтовое хозяйство	
Механизмы	Состояние удовлетворительное
Вспомогательные элементы	Состояние удовлетворительное
Кабина	Состояние удовлетворительное требуется ремонт покрытия пола.
Электрические сети	
ВРЦ (вводный щит)	Состояние удовлетворительное
Этажные электрические щиты	Состояние удовлетворительное
Магистральные и стояковые электрические линии	Состояние удовлетворительное
Выключатели	Состояние удовлетворительное
Установлены с/д прожекторы с фотореле	Состояние удовлетворительное

Наличие светильников (этажные) (Установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное
Тамбурное освещение (Установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное
Освещение подвала	Состояние удовлетворительное
Наличие приборов учета эл.энергии:	
-общедомовой счетчик	Имеется
-счетчик мест общего пользования	Не имеется
-лифтовой счетчик	Имеется
-квартирные счетчики	Находятся на площадке

Члены комиссии:

Директор ООО "СК "Ваш дом"

Зам директора ООО "СК "Ваш дом"

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом"

Мастер участка №2 ООО "СК "Ваш дом"

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"

Kotlyarova O.I.  
Melikhin E.S.  
Chibisova S.G.  
Fedorov O.G.  
Kuyukhin A.S.