

18 » мая 2020 г.

АКТ

Весеннего осмотра жилого здания

Объект: дом № 2/В строение (корпус) ул. Зои Космодемьянской города Сосновогорска.

Общие сведения по строению

Год постройки: 1975г.

Материал стен: кирпич

Число этажей: 5

Наличие подвала: подвал

Комиссия в составе:

Директор ООО "СК "Ваш дом" О.И. Котлярова
Зам директора ООО "СК "Ваш дом" Мелехин Е.С.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом" Чубисова С.Г.

Мастер участка №2 ООО "СК "Ваш дом" Фёдоров О.Г.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Киушикян А.С.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения		Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)	
Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения		
1	2	3	4

I. Конструктивные элементы здания

Фундаменты

Деформации фундаментов	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный Продухи	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Отмостка	Частично заложены кирпичом	Состояние неудовлетворительное частично разрушена - 85,1 м2	Частично заложены кирпичом Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Гидроизоляция стен подвала	Состояние удовлетворительное	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Вводы инженерных коммуникаций	Состояние удовлетворительное	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Полы подвала	Состояние удовлетворительное	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Цоколь	Состояние удовлетворительное	Фасады	Удовлетворительное
Кирпичная кладка	Состояние удовлетворительное		
Окраска фасадов	Отсутствует		Отсутствует

Водосточные трубы		Неорганизованный водотвод	удовлетворительное
Флагодержатели, ухваты водосточных труб		Отсутствует	Отсутствует
Номерные знаки, название улиц		Табличка с названием улицы	удовлетворительное
Балконные плиты		Балконы, козырьки балконов, лоджии	удовлетворительное
Ограждение балконов		Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Козырьки балконов	Согласно проекту над балконами верхних этажей козырьки не предусмотрены. Над балконами квартир № ₂ 17,18,19,20,33,34,35,48,49,50,68,69,70 собственниками установлены козырьки.	Внепроектное решение	Внепроектное решение
Остекление балконов	Остекление балконов кв. № ₂ 5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,24,25,26,29,31,39,43,45,47,49,55,56,57 ,58,60,61,62,64,65,68,69,70 является непроектным решением.	Внепроектное решение	Внепроектное решение
Ж.б. ступени крылец		Крыльца, козырьки, наружные тамбуры	удовлетворительное
Площадки крылец	Состояние удовлетворительное	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Плиты козырьков	Состояние удовлетворительное, требуется обустройство козырька 4 под. Гидроизоляция междуэтажных перекрытий	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)	
Перекрытия			
Утепление перекрытий над подвалом	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен	
Пароизоляция	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен	
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен	
Крыша			
Кровля	Состояние неудовлетворительное, износ кровли - 675 м ²	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника.	
Цементная стяжка	Визуальный осмотр недоступен		
Ограждение	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное	
Дымовые и вентиляционные трубы	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное	
Примыкания к фановым трубам	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное	
Обрешетка	Состояние удовлетворительное (местами сырья общ. площ. 3м ²)	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника.	

Стропильная система	Состояние удовлетворительное (местами сырья общ. площ. 2М ²)	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника.
Ходовые трапы	Отсутствуют	<i>Отсутствует</i>
Слуховые окна	Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника.
Коньки, ендовы	Состояние удовлетворительное	
Люк	1, 4п.- закрыты на навесной замок.	
Чердак		
Состояние стен	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Утепление чердачного перекрытия	Минераловатные плиты	<i>да</i>
Стяжка	Визуальный осмотр недоступен	<i>визуальный осмотр недоступен</i>
Дымовые и вентиляционные трубы	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Ходовые настилы	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Фановые трубы	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Продухи вентиляции	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Дверные блоки		
Наружные	1,2,3,4 металлич. дверь с домофоном - состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Тамбурные	1-4 п.- деревян. дверь - состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Оконные блоки		
Наличие переплетов	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Остекление	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Лестничные клетки		
Полы	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Лестничные марши	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Лестничные плошки	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Ограждение лестничных маршей	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Перила	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Дверные и оконные откосы	Состояние удовлетворительное	<i>удовлетворительное</i>
Окраска, масляная краска	Шелушится масляная краска 1п.-4,2М ² ; 2п.- 1,2 М ² , 3п.- 0,8М ² ;4п.- шелушится известковая краска стен 3,5М ² ,	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Оштукатуривание стен	1,2п.отсутствует штукатурка общ. площ. 1,5м ² ;4п.-осыпалась штукатурка 0,8М ²	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
II. Благоустройство		
Протуары	Отсутствуют	<i>Отсутствует</i>
Асфальтовое покрытие		

Проезды, стоянки для машин	
Асфальтовое покрытие	Состояние ультрафиолетовое
Заборы, ограды	Забор металлический 56 м
Скамейки возле подъездов	сквер: 1п.-2шт, 2п -1шт, 3п-1шт, 4п-1шт.
Урны	Состояние ультрафиолетовое - 4шт
III. Газовое оборудование	
Запорные устройства на воде в дом	Состояние ультрафиолетовое
Газопровод по фасаду	Состояние ультрафиолетовое
Крепление газопровода по фасаду	Состояние ультрафиолетовое
Газопровод в подъезде	Состояние ультрафиолетовое
Запорное устройство по лестн. клеткам	Состояние ультрафиолетовое
Газопровод (стояки)	Состояние ультрафиолетовое
IV. Инженерное оборудование	
Система отопления	
Устройства для удаления воздуха - Предусмотрены краны Маевского	Состояние ультрафиолетовое
Устройства спускные краны шаровые 11627п1а30/1 д.15	Состояние ультрафиолетовое
Изоляция трубопроводов подвал	Повреждена на большой протяженности
Трубопровод - стальной	коррозирован.
Крепление трубопровода	Состояние ультрафиолетовое
Отопительные приборы (тип, количество секций) - Чугунные радиаторы МС-140-500 шаровые 11627п1а30/1.11627п1а30	Состояние ультрафиолетовое
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует
Индивидуальный тепловой пункт	

Термометры	Состояние удовлетворительное	
Манометры	Состояние удовлетворительное	
АВТОМАТИЗАЦИЯ	Отсутствует	Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНИП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Трубопровод	Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Вентиля (тип, Ø) кран шаровой 11627п1а30/1 d15	Состояние удовлетворительное	
Запорная арматура(тип,Ø) - Чугунные задвижки 30ч66р d.80 и краны шаровые КШФЦ 80	Состояние удовлетворительное	
Штуцера для спуска воды -краны шаровые	Состояние удовлетворительное	
Грязевики	Состояние удовлетворительное	
Изоляция теплового пункта	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Вводы инженерных коммуникаций		
Ввод теплосети в здание	Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет
Герметизация	Состояние удовлетворительное	
Наличие теплового счетчика	Имеется	
Холодное водоснабжение		
Устройства спускные краны шаровые 11627п1а30/1 d.15	Состояние удовлетворительное	
Изоляция трубопроводов подвал	Повреждена на большой прогибленности	Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .

Трубопровод - стальной	коррозирован	Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Вентиля (тип, Ø) - краны шаровые 11627п1а30d25,32,40	Состояние удовлетворительное	
Запорная арматура(тип,Ø) чугунные задвижки, краны шаровые	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации Наличие общедомового счетчика	Проектная документация отсутствует Отсутствует	Требуется оснащение коллективным (общедомовым) прибором Вodoотведение
Трубопровод - чугунный	износ	Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода водоотведения согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Герметичность ревизок	Состояние удовлетворительное	
Герметичность стыков	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Вентиляция		
Дымоходы и Вентиляционные каналы	Поквартирный осмотр	
ВРЩ (вводный щит)	Электрические сети	
НРЩ	Состояние не удовлетворительное	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Этажные электрические щиты	Состояние удовлетворительное	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Магистральные и стояковые электрические линии	Состояние удовлетворительное	
Выключатели	Состояние удовлетворительное	
Установлены с/д прожекторы с фотореле	Состояние удовлетворительное	

Наличие светильников (этажные) (Установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное
Тамбурное освещение (Установлены освещение подвала	Состояние удовлетворительное
Состояние удовлетворительное	Состояние удовлетворительное
Наличие приборов учета электроэнергии:	
общедомовой прибор учета электроэнергии	Имеется
прибор учета электроэнергии мест общего пользования	Не имеется
квартирные прибор учета электроэнергии	Находятся на площадке

Члены комиссии:

Директор ООО "СК "Ваш дом"
Зам директора ООО "СК "Ваш дом"
Главный специалист ООО "СК "Ваш дом"
Мастер участка №2 ООО "СК "Ваш дом"
Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"

Kotlyarova O.I.
Melikhin E.S.
Chibisova S.G.
Fedorov O.G.
Kuyukhin A.S.