

## Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

ИНН 6671469916 КПП 667101001

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, оф. 10 e-mail: info@urpase.ru сайт: urpase.ru тел (343) 317-95-01

## общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

«15» октября 2020 год

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 475/2

по результатам технического обследования конструкций кровли и чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10

г. Екатеринбург, 2020 год.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №475/2



## Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

ИНН 6671469916 КПП 667101001

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, оф. 10 e-mail: info@urpase.ru сайт: urpase.ru тел (343) 317-95-01

## общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

«15» октября 2020 год

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 475/2

по результатам технического обследования конструкций кровли и чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10

Инженер-строитель, эксперт

И.Б. Якубец

Директор

А.В. Матасова

г. Екатеринбург, 2020 год.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам технического обследования конструкций кровли и чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10

### СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Nº	Фамилия Имя Отчество	Должность	Подпись
1	Якубец Игорь Борисович	инженер - эксперт	2/

### СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	Введение	5	
	Основание для производства инженерно-технического	5	
	обследования	3	
	Предмет договора	5	
1	Сведения об организации - исполнителе, о специалистах	5 7	
1.1	Технические средства контроля, использованные при обследовании		
1.2	Нормативные, методические и справочные источники		
1.3	Термины и определения		
2	Исследовательская часть		
2.1	Объект обследования		
2.2	Цель обследования		
2.3	Дата, время и место производства обследования		
2.4	Этапы проведения обследования		
3	Визуальное - инструментальное обследование		
3.1	Конструкция кровли		
3.2	Конструкции чердачного перекрытия		
4	Заключение по результатам обследования	20	
Прил	эжения:		
Прило	ожение №1. Документы, подтверждающие квалификацию эксперта	23	
Приложение № 2. Копии документов на организацию		27	
Приложение № 3. План-схема обмерных работ по кровле с местами			
	ложения шурфов.	28	
Приложение 4. Акт о проведении экспертных работ в ходе натурного			
обсле	дования (экспертизы)	29	

#### Введение

Настоящее техническое обследование выполнено с целью определения:

• Технического состояния кровли, чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10 и его соответствия строительным правилам и нормативным актам, действующим в РФ.

Техническое заключение выполнено в соответствии с нормативными документами: СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

При производстве обследования использованы методы формальной, арифметической проверки, сопоставления и группировки объектов по форме и существу содержащихся в них данных.

При обследовании были учтены требования и рекомендации нормативных документов, технических регламентов и справочно-методической литературы.

#### Основание для производства инженерно-технического обследования:

Договор № УА- 475 от 04.09.2020 г. на оказание услуг, заключенный между ООО «УРПАСЭ» и ООО «Гардарика».

**Предмет договора:** Предметом Договора является оказание услуг по проведению экспертизы.

# 1. Сведения об организации - исполнителе, о специалистах Сведения об организации - исполнителе:

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ».

Юридический адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом. 33, пом. 8.

Фактический адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом. 33, оф. 10.

#### Сведения о специалистах:

#### Якубец Игорь Борисович

Образование, курсы, аттестации:

- ГОУ ВПО «Тюменская государственная архитектурно-строительная академия», специальность: «Промышленное и гражданское строительство», квалификация: инженер, выдан диплом.
- Сертификат соответствия судебного эксперта по экспертной специальности 16.5: «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий».
- Обучение в АНО ДПО «Международный институт переподготовки и повышения квалификации», по программе: «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля», выдано удостоверение.
- Обучение в АНО ДПО «Международный институт переподготовки и повышения квалификации», по программе: «Безопасность строительства и качества устройства инженерных систем и сетей», выдано удостоверение.
- Обучение в УЦ «Профаттестация», по дополнительной профессиональной программе: «Безопасность строительства и качества устройства автомобильных дорог и железнодорожных путей», выдано удостоверение о повышении квалификации.
- Обучение в УЦ «Профаттестация», по дополнительной профессиональной программе: «Строительный контроль и управление качеством в строительстве», выдано удостоверение о повышении квалификации.
- Профессиональная подготовка в Автономной некоммерческой образовательной «Техническое образование» по курсу «Лаборант организации ПО физикоиспытаниям выдано свидетельство механическим ПЯТОГО разряда», регистрационный номер 46-15/1. профессиональной подготовке выдано удостоверение по профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям грунтов и строительных материалов», выдан протокол заседания экзаменационной комиссии.

**Занимаемая должность:** инженер-эксперт в области строительного контроля и технического надзора, лаборант по физико-механическим испытаниям 5-го разряда. **Стаж работы:** общий стаж 18 лет, в том числе в области производства строительных экспертиз 11 лет.

#### 1.1 Технические средства контроля, использованные при обследовании

При обследовании использованы следующие средства измерения/контроля:

Nº	наименование средства измерения/контроля		
1	комплект визуально - измерительного контроля «ВИК»		
2	уровень строительный		
3	рулетка геодезическая фиберглассовая 100 м.п		
4	лазерная рулетка BOSCH DLE 50		
5	измеритель влажности стройматериалов ADA ZHT 70		
6	фотоаппарат CANON EOS 600D		

#### 1.2 Нормативные, методические и справочные источники

- 1. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
- 2. ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений».
- 3. ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски».
- 4. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
- 5. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)».
- 6. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
- 7. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1).
- 8. "Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов" (утв. Главной инспекцией Госархстройнадзора РФ 17.11.1993).
- 9. ФЗ № 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
- 10. ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- 11. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
- 12. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
- 13. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».
- 14. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1).

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

#### 1.3 Термины и определения

**Авария** - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

**Аварийное состояние** - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

**Дефект** - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

**Диагностика** - установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.

**Значительный дефект** – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики здания, сооружения его части или конструктивного элемента. Дефект подлежит устранению.

**Исправное состояние** - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

**Категория технического состояния** - степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

**Несущие конструкции** - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

**Нормативное техническое состояние -** категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев

оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

**Нормальная эксплуатация** - эксплуатация конструкции или здания в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими или бытовыми условиями.

Обследование технического состояния здания (сооружения) - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности.

Ограниченно-работоспособное техническое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения. приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

**Повреждение** - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

Работоспособное техническое состояние - категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и

необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационнотехнических мероприятий, связанных с изменением основных техникоэкономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.

**Степень повреждения** - установленная в процентном отношении доля потери проектной несущей способности строительной конструкцией.

**Эксплуатационные показатели здания** - совокупность технических, объемнопланировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.

#### 2. Исследовательская часть

#### 2.1 Объект обследования

**Объект обследования**: Конструкции кровли и чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10

шир 9 Облика Тепл.

Морошка Тепл.

Заводская улица, 10

Пазпромбанк

Центральное агентство недвижимости

Валентина Белика Суши Мастер
Транзит Сапожок»

План-схема расположения обследуемого здания

Техническое описание конструктивных элементов объекта обследования:

- кровля железобетонные плиты покрытия с наплавляемыми материалами покрытия;
- чердачное перекрытие железобетонное с утеплением искусственным пористым гравием (керамзитовым).

#### 2.2 Цель обследования

#### Цель обследования:

✓ Определение технического состояния кровли и чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10 и его соответствия строительным правилам и нормативным актам, действующим в РФ.

#### 2.3 Дата, время и место производства обследования

Дата начала производства инженерно-технического обследования - «20» сентября 2020 г. в «09» часов «00» минут.

Дата окончания производства инженерно-технического обследования - «20» сентября 2020 г. в «14» часов «20» минут.

Место производства технического обследования: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10. Место производства инженерно-технического обследования (обработка результатов инженерно-технического обследования объекта и разработка заключения) - г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом. 33, оф. 10.

Дата окончания производства технического обследования (разработка технического заключения по материалам проведенного обследования объекта): «15» октября 2020 г. в «10» часов «40» минут.

#### 2.4 Этапы проведения обследования

#### Подготовительные работы:

- ознакомление с объектом обследования.

#### Визуальное обследование:

- сплошное визуальное обследование конструкций, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией.

#### Детальное инструментальное обследование:

- техническое обследование строительных конструкций визуально-инструментальным методом в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- фотофиксация отдельных конструкций, их элементов и узлов;
- определение геометрических параметров необходимых элементов и узлов конструкции здания;
- камеральная обработка полученных результатов;
- составление итогового документа технического заключения по результатам обследования.

#### 3. Визуально – инструментальное обследование

Целью визуального обследования конструкций является поэлементный сплошной осмотр строительных конструкций на предмет выявления дефектов и повреждений, определения фактических геометрических характеристик элементов.

#### 3.1 Конструкция кровли.

Кровля жилого дома плоская, с организованным внутренним водостоком. Верхний слой выполнен из наплавляемых материалов.

В ходе проведения экспертизы:

- ✓ выполнены обмерные работы по кровле;
- ✓ произведены вскрытия 4 (четырех) шурфов в кровельном покрытии снаружи с целью определения состояния и толщины нижележащих слоёв (см. приложение №4).

Вскрытие шурфов показало:

• Произведенный шурф № 1. (См. Фото № 1-4)

Размер шурфа - 220x190 мм.

Глубина шурфа – 18 мм.

Толщина наплавляемых материалов – 18 мм.

Влажность железобетонного основания – 18,6 %.

Фото №1.



Фото №2.



#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам технического обследования конструкций кровли и чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10

#### Фото №3.



Фото №4



Произведенный шурф № 2. (См. Фото № 5-8)
 Размер шурфа – 220х210 мм.
 Глубина шурфа – 30 мм.
 Толщина наплавляемых материалов – 30 мм.

Влажность железобетонного основания – 11,6 %.

Фото №5.



Фото №6.



Фото №7.



Фото №8.



#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам технического обследования конструкций кровли и чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10

• Произведенный шурф № 3. (См. Фото № 9-12)

Размер шурфа – 200х210 мм.

Глубина шурфа – 30 мм.

Толщина наплавляемых материалов – 30 мм.

Влажность железобетонного основания – 16,6 %.

Фото №9.



AND THE PARTY OF T



Фото №10.



Фото №12.



• Произведенный шурф № 4. (См. Фото № 13-16)

Размер шурфа – 180х190 мм.

Глубина шурфа – 17 мм.

Толщина наплавляемых материалов – 17 мм.

Влажность железобетонного основания – 11,5 %.

#### Фото №13.



Фото №15.



Фото №16.

Фото №14.







В ходе проведения экспертизы выявлено следующее:

- Зафиксированы механические повреждения покрытия кровли;
- Кровельное покрытие обследуемого здания имеет многочисленные вздутия, разрывы, отслоения от основания. Это приводит к застою воды и неполному отводу осадков с поверхности кровли. В местах разрывов и отсутствия частей покрытия происходит проникновение атмосферных осадков внутрь здания. В нарушении п. 5.9.3, Таблицы 5.4 СП 71.13330.2017 Изоляционные И отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1) «Не допускаются любые нарушения целостности поверхности: пробои, порезы, вздутия, расслоения, отслоения, трещины и др.»;
- Основанием для водоизоляционного ковра служат железобетонные плиты покрытия с размерами 1500х6000 мм;

- В местах примыканий кровли к парапетам, в местах пропуска труб, у водосточных воронок, вентиляционных шахт не выполнен дополнительный водоизоляционный ковер;
- В местах примыкания к выступающим над кровлей конструкциям верхняя часть водоизоляционного ковра из рулонных материалов не закреплена к конструкции через металлическую прижимную рейку или хомут и не защищена герметиком;
- В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 600 мм водоизоляционный ковер не заведен на верхнюю грань парапета;
- Нахлест полотнищ водоизоляционного ковра из рулонных материалов составляет 80 мм, а торцевой нахлест - 100 мм. В нарушении п.5.1.24 СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1);
- Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия; вздутия, требующие замены до 70 % кровельного покрытия;
- Величина влажности основания составляет от 11,5 до 18,6 %. Происходит проникновение атмосферных осадков под гидроизоляционное покрытие кровли;
- В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока в радиусе 0,5-1,0 м не предусмотрено понижение от уровня водоизоляционного ковра на 15-20 мм.

Согласно п. 205 II. Классификации дефектов по основным видам строительноработ. «КЛАССИФИКАТОРА ОСНОВНЫХ видов ДЕФЕКТОВ монтажных СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ **МАТЕРИАЛОВ»** (Утвержден Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17 ноября 1993 года) «В кровельном ковре имеются пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, непроклеенные участки» - это критический дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации.

Согласно п 1.2. ВСН 53-86(р)/Госгражданстрой Правила оценки физического износа жилых зданий «Физический износ отдельных конструкций, элементов, систем или участков следует оценивать путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в табл.1-71.

Примечания: 1. Если конструкция, элемент, система или их участок имеет все признаки износа, соответствующие определенному интервалу его значений, то физический износ следует принимать равным верхней границе интервала. 2. Если в конструкции, элементе, системе или их участке выявлен только один из нескольких признаков износа, то физический износ следует принимать равным нижней границе интервала. 3. Если в таблице интервалу значений физического износа соответствует только один признак физический износ конструкции, элемента, системы или их участков, следует принимать по интерполяции в зависимости от размеров или характера имеющихся повреждений. 4. В примерный состав работ по устранению физического износа, приведенный в табл.1-71, не включены сопутствующие и отделочные работы, подлежащие выполнению при ремонте данной конструкции, элемента, системы или их участка.»

Фото №17. Отслоения и вздутие покрытия.





Фото №18. Трещины, пробои.





Фото №19. Заломы, вмятины.





Вывод: Оценка технического состояния конструкции кровли, согласно выявленным дефектам и на основании ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», характеризуется, как ограниченно - работоспособное состояние (Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости)).

Физический износ кровли составляет 70% согласно таблице 41 BCH 53-86(р)/Госгражданстрой Правила оценки физического износа жилых зданий.


#### 3.2 Конструкции чердачного перекрытия.

Перекрытие выполнено из железобетонных плит перекрытия, утеплитель - искусственный пористый гравий (керамзитовый) толщиной 190 мм. Произведены вскрытия 3 (трех) шурфов в чердачном перекрытии с целью определения состояния и толщины утеплителя, а также наличие пароизоляционного слоя.

Произведенный шурф № 5. (См. Фото № 20)
 Размер шурфа – 300х320 мм.
 Глубина шурфа – 200 мм.

Пароизоляционный слой зафиксирован.

Керамзитовый гравий – 200 мм.



• Произведенный шурф № 6. (См. Фото № 21)


Размер шурфа – 300х370 мм.

Глубина шурфа – 200 мм.

Керамзитовый гравий – 200 мм.

Пароизоляционный слой зафиксирован.





• Произведенный шурф № 7. (См. Фото № 22)

Размер шурфа – 340х370 мм.


Глубина шурфа – 170 мм.

Керамзитовый гравий – 170 мм.

Пароизоляционный слой зафиксирован.

Фото №22.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



В ходе проведения экспертизы выявлено следующее:

- Трещины в плитах перекрытия (поперечные, продольные, наклонные и др.) не обнаружены;
- Средняя толщина утеплителя (керамзит) составляет 190 мм;
- Под слоем керамзита зафиксировано пароизоляционное покрытие(рубероид).

Вывод: Оценка технического состояния конструкции чердачного перекрытия, согласно выявленным дефектам и на основании ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», характеризуется, как работоспособное состояние (категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается).

#### 4. Заключение по результатам обследования

По результатам проведенного технического обследования конструкций кровли и чердачного перекрытия в здании по адресу ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10, выполненного в сентябре 2020 года специалистом Общества с ограниченной ответственностью «Уральская Палата Судебной Экспертизы» с целью определения:

✓ Технического состояния кровли, чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10 и его

соответствия строительным правилам и нормативным актам, действующим в РФ.

следуют выводы:

#### вывод:

- 1. Обследуемые конструкции кровли в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10 <u>не соответствуют</u> строительным нормам и правилам РФ.
- 2. Результат проведенного технического обследования конструкций кровли объекта, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10 конструкции объекта отражает, ЧТО часть находятся (работоспособном) состоянии и оцениваются в категории технического состояния, как работоспособное, а часть конструкций (конструкция кровли) оцениваются B категории технического состояния, как ограниченноработоспособное – необходимы мероприятия по устранению дефектов в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-техническими требованиями.

На основании проведенного технического обследования объекта ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 9 установлено что, качество выполненных работ по устройству кровли не отвечает требованиям следующих нормативнотехнических документов:

- ✓ «КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕФЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (Утвержден Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17 ноября 1993 года);
- ✓ СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1);
- ✓ СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1).

Согласно нормативно-техническому документу "Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов" «каждое единичное отступление от проектных решений или неисполнение требований норм является дефектом».

Физический износ кровли составляет 70% согласно таблице 41 «ВСН 53-86(р)/Госгражданстрой Правила оценки физического износа жилых зданий». Требуется полная замена кровли.

Для устранения выявленных недостатков, с целью приведения кровли жилого дома в работоспособное состояние, отвечающее условиям нормальной эксплуатации, необходимо провести капитальный ремонт кровли, а именно:

- выполнить демонтаж верхнего гидроизолирующего слоя.
- выполнить устройство уклонообразующего слоя. Поверхность основания должна быть огрунтована для лучшего сцепления с ней водоизоляционного ковра.
  - выполнить устройство гидроизолирующего слоя.
- в местах примыканий кровли к парапетам, в местах пропуска труб, у водосточных воронок, вентиляционных шахт и т.п. предусмотреть дополнительный водоизоляционный ковер.
- в местах примыкания к выступающим над кровлей конструкциям верхняя часть дополнительного водоизоляционного ковра из рулонных материалов или мастик с армирующими прокладками должна быть закреплена к конструкции через металлическую прижимную рейку или хомут и защищена герметиком.
- на верхней грани парапета следует предусмотреть защитный фартук, например, из оцинкованных металлических листов, закрепленных с помощью костылей к парапету и соединенных между собой фальцем, либо установку с герметизацией стыков каменных, керамических, композитных и им подобным парапетных плит со слезниками на нижней поверхности. Защитный фартук или парапетные плиты должны выступать за боковые грани парапета на расстояние не менее 60 мм и иметь уклон не менее 3% в сторону кровли.
- в местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока в радиусе 0,5-1,0 м предусматривают понижение от уровня водоизоляционного ковра на 15-20 мм.





#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ





#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам технического обследования конструкций кровли и чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10

#### Протокол № 46-15 келения жыменковожной концесция 4000 -Тетянческое образования

Место происления 4500°° РБ - Уфа за Белицинаци. - / 12 Annuary 2015) Председита. Часты кимистип Афлитуров Финиция Фармеричения — перестор АНА Собранована образования Физэстдиног Расиль Минимусимателя - предоставления Афлитинов Зоние Финовильств - начасных спола бучеств Представателя других Превста превству знания Попрорими - Люкранню Франо исполнества встановачил Фумилия, имя, отчественноську тыст испытаниям» 4 призый грифия Предисательник сан Директир АНОО «Техническое образование» P. B. Adhamyway Чить стальна Превидователь Р.М. Фациянов Нач отысля обучения





#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам технического обследования конструкций кровли и чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10

результатам технического обследования конструкций кровли чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу: **TEXHIUHECKOE** ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО

OOO «YPIIACЭ»

10

Форма № 1-1-Учет Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами;

#### OFPA 1 1 4 6 6 7 1 0 3 0 0 2 1

поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 12 декабря 2014 г.

в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга

6 6 7 1

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

иннжии

6 6 7 1 4 6 9 9 1 6 1 6 6 7 1 0 1 0 0 1

Заместитель начальника Инспекции Федеральной налоговой службы во Ленивскому району г. Екатеринбурга



серия 66 №007791366



P 5 1 0 0 3

Федеральная налоговая служба

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный ресстр юридических лиц в отношении

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"

внесена запись о создании юридического лица

2014 года декабря (2000)

за основным государственным регистрационным вомером (ОГРН)

2014

(zoda)

#### 1 1 4 6 6 7 1 0 3 0 0 2 1

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

декабря

Свидетельство выдано налоговым органом Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга


(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника Должность ответственного лица

Ермолина Ф. Р.

серия 66 №007791730

# Приложение № 3. План-схема обмерных работ по кровле с местами расположения шурфов.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам технического обследования конструкций кровли и чердачного перекрытия здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 10

# Приложение № 4. Акт о проведении экспертных работ в ходе натурного обследования (экспертизы)

АКТ о проведении экспертных работ в ходе натурного обследования (экспертизы)

"20" сентября 2020 г.	9:00:00	14:20:00
Дата осмотра	Время начала осмотра	Время окончания осмотра
Иною, специалистом Якубец И.Б.	проведен осмотра объекта и сост	авлен акт о нижеследующем:
в результате натурного обследования ( . Обмерные работы периметра кровли.	экспертизы) были выполнены с	следующие работы:
. Вскрытие 4-х шурфов с замерами и фот	гофиксацией толщины слоев.	
. Определение влажности внутренних сл	оев кровли инструментально.	
. Исследование чердачного перекрытия в бнаружение пароизоляционного слоя.	на толщину изоляционного слоя и	его толщины. Фиксация и
. Фотофиксация дефектов.		
3 результате натурного обследовання	(экспертизы) было установлено	следующее:
. По периметру кровли обнаружены мех	анические повреждения покрытия	кровли.
. Кровельное покрытие здания имеет мн		
. Основание водоизоляционного ковра -	железобетонные плиты покрытия	с размерами 1500х6000 мм.
В. В местах примыканий кровли к парапе вентиляционных шахт отсутствует допол		_
5. В местах примыкания к выступающим из рулонных материалов не закреплена к ерметиком.		
5. В местах примыкания кровли к парапе верхнюю грань парапета.	там высотой до 600 мм водоизоля	ционный ковер не заведен на
7. Нахлест полотнищ водоизоляционного 100 мм.	ковра из рулонных материалов со	оставляет 80 мм, а торцевой нахле
<ol> <li>Разрушение верхнего и местами нижни покрытия.</li> </ol>	их слоев покрытия; вздутия, требу	ющие замены до 70 % кровельног
9. Величина влажности основания состав	ляет от 11,5 до 18,6 %.	
<ol> <li>В местах пропуска через кровлю воропонижение от уровня водоизоляционного</li> </ol>		иусе 0,5-1,0 м не предусмотрено
<ol> <li>Разуклонка кровли частично выполне влажном состоянии.</li> </ol>	на песчаным основанием, которос	е при вскрытии находилось во
12. Трещины в плитах перекрытия (попе	речные, продольные, наклонные и	др.) не обнаружены.
13. Средняя толщина утеплителя (керамз	вит) составляет 190 мм.	
14. Под слоем керамзита зафиксировано	пароизоляционное покрытие(рубе	ероид).
T	Подписи сторон:	, person,
Π	Подпись	ФИФ
Должность:	, 7	( Myles a. C)

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Придоженна № 4. Акт о проведении экспертиых работ в ходо натурного обследования (экспертизы)

Inputeropalia (Control of Maria Control of Maria Control

COATTY-OOO

парам положения положения в положения колструкции крови черовущого положения замения, расположению о по в 1росуч

QC.