

« 09 » октября 2020 г.

АКТ
Осеннего осмотра жилого здания

Объект: дом № 2/В строение (корпус) ул. Зои Космодемьянской города Сосногорска.

Общие сведения по строению

Год постройки: 1975г.

Материал стен: кирпич

Число этажей: 5

Наличие подвала: подвал

Комиссия в составе:

Директор ООО "СК "Ваш дом" О.И. Котлярова

Зам директора ООО "СК "Ваш дом" Мелехин Е.С.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом" Чибисова С.Г.

Мастер участка №2 ООО "СК "Ваш дом" Федоров О.Г.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Киушкин А.С.

В присутствии представителя собственников: Председатель МКД Цынгин В.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания		
Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
1. Конструктивные элементы здания		
Фундаменты		
Деформации фундаментов	Отсутствует	Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный	Отсутствует	Отсутствует
Продухи	Частично заложены кирпичом	Отсутствует
Отмостка	Состояние неудовлетворительное частично разрушена - 85,1 м2	Частично заложены кирпичом
Гидроизоляция стен подвала	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Вводы инженерных коммуникаций	Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(Р), за счет средств собственника.
Полы подвала	Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(Р), за счет средств собственника.
Цоколь	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Фасады		
Кирпичная кладка	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное

Водосточные трубы	Неорганизованный водоотвод	Удовлетворительное	
Флагодержатели, ухваты водосточных труб	Отсутствует	Отсутствует	
Номерные знаки, название улиц	Табличка с названием улицы	Удовлетворительное	
Балконные плиты	Балконы, козырьки балконов, лоджии Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное	
Ограждение балконов	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное	
Козырьки балконов	Согласно проекту над балконами верхних этажей козырьки не предусмотрены. Над балконами квартир № 17,18,19,20,33,34,35,48,49,50,68,69,70 собственниками установлены козырьки.	Внепроектное решение	
Остекление балконов	Остекление балконов кв.№ 5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,24,25,26,29,31,39,43,45,47,49,55,56,57,58,60,61,62,64,65,68,69,70 является непроектным решением.	Внепроектное решение	
Ж.б. ступени крылец	Крыльца, козырьки, наружные тамбуры Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное	
Площадки крылец	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное	
Плиты козырьков	Состояние удовлетворительное, требуется обустройство козырька 4 под.	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)	
Перекрытия			
Утепление перекрытий над подвалом	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен	
Пароизоляция	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен	
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен	
Крыша			
Кровля	Состояние неудовлетворительное, износ кровли - 675 м²	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника.	
Цементная стяжка	Визуальный осмотр недоступен	Удовлетворительное	
Ограждение	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное	
Дымовые и вентиляционные трубы	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное	
Примыкания к фановым трубам	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное	
Обрешетка	Состояние удовлетворительное (местами сырая общ. площ. 3м²)	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника.	

Стропильная система	Состояние удовлетворительное (местами сырая общ. площ. 2м²)	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника.
Холодные трапы	Отсутствуют	Отсутствует
Слуховые окна	Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника.
Коньки, ендовы	Состояние удовлетворительное	
Люк	1, 4п. - закрыты на навесной замок.	
Чердак		
Состояние стен	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия	минераловатные плиты	да
Стяжка	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
Дымовые и вентиляционные трубы	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Холодные настилы	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Фановые трубы	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Продухи вентиляции	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Деревянные блоки		
Наружные	1,2,3,4 металл. дверь с домофоном - состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Тамбурные	1-4 п. - деревян. дверь - состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Оконные блоки		
Наличие переплетов	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Остекление	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Лестничные клетки		
Полы	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Лестничные марши	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Лестничные площадки	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Перила	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Дверные и оконные откосы	Состояние удовлетворительное	удовлетворительное
Окраска, масляная окраска	Шелушится масляная окраска 1п.-4,2м², 2п.- 1,2 м², 3п.- 0,8м²,4п.- шелушится известковая окраска стен 3,5м².	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Оштукатуривание стен	1,2п.отсутствует штукатурка общ. площ. 1,5м²;4п.-осыпалась штукатурка 0,8м²	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
II. Благоустройство		
Тротуары		
Асфальтовое покрытие	Отсутствуют	Отсутствует

Проезды, стоянки для машин		
Асфальтовое покрытие	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Заборы, ограды	Забор металлический 56 м	Удовлетворительное
Скамейки возле подъездов	сквер: 1п-2шт, 2п-1шт, 3п-1шт, 4п-1шт.	Удовлетворительное
Урны	Состояние удовлетворительное - 4шт	Удовлетворительное
III. Газовое оборудование		
Запорные устройства на входе в дом	Состояние удовлетворительное	<u>Удовлетворительное</u>
Газопровод по фасаду	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду	Состояние удовлетворительное	<u>Удовлетворительное</u>
Газопровод в подьезде	Состояние удовлетворительное	<u>Удовлетворительное</u>
Запорное устройство по лестн. клеткам	Состояние удовлетворительное	<u>Удовлетворительное</u>
Газопровод (стояки)	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование		
Система отопления		
Устройства для удаления воздуха - Предусмотрены краны Маевского	Состояние удовлетворительное	
Устройства спускные краны шаровые 11627п1а30/1 d.15	Состояние удовлетворительное	
Изоляция трубопроводов подвал	Повреждена на большой протяженности	Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3
Трубопровод - стальной	коррозирован.	Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Отопительные приборы (тип, количество секций) - чугунные радиаторы МС-140-500	Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт - замена отопительных приборов системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Вентили (тип, Ø)краны шаровые11627п1а30/1,11627п1а30	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	

Индивидуальный тепловой пункт

Термометры	Состояние удовлетворительное	
Манометры	Состояние удовлетворительное	
Автоматизация	Отсутствует	Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Трубопровод	Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Вентили (тип, Ø) кран шаровой 1627п1а30/1 d15	Состояние удовлетворительное	
Запорная арматура(тип,Ø) - чугунные задвижки 30ч6бр d.80 и краны шаровые КШФЦ 80	Состояние удовлетворительное	
Штуцера для спуска воды -краны шаровые	Состояние удовлетворительное	
Грязевики	Состояние удовлетворительное	
Изоляция теплового пункта	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Вводы инженерных коммуникаций		
Ввод теплосети в здание	Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет
Герметизация	Состояние удовлетворительное	
Наличие теплового счетчика	Имеется	
Холодное водоснабжение		
Устройства спускные краны шаровые 1627п1а30/1 d.15	Состояние удовлетворительное	

Изоляция трубопроводов подвал	Повреждена на большой протяженности	Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Трубопровод - стальной	коррозирован	Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Вентиль (тип, Ø) - краны шаровые 11627п1а30д.25.32.40	Состояние удовлетворительное	
Запорная арматура(тип,Ø) чугунные задвижки, краны шаровые	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Наличие общедомового счетчика	Отсутствует	Требуется оснащение коллективным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение		
Трубопровод - чугунный	износ	Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода водоотведения согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Герметичность ревизок	Состояние удовлетворительное	
Герметичность стыков	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Вентиляция		
Дымоходы и Вентиляционные каналы	поквартирный осмотр	
Электрические сети		
ВРЩ (вводный щит)	Состояние удовлетворительное	
НРЩ	Состояние не удовлетворительное	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Этажные электрические щиты	Состояние удовлетворительное	
Магистральные и стояковые электрические линии	Состояние удовлетворительное	

Выключатели	Состояние удовлетворительное	
Установлены с/д прожекторы с фотореле	Состояние удовлетворительное	
Наличие светильников (этажные) (Установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное	
Тамбурное освещение (Установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное	
Овещение подвала	Состояние удовлетворительное	
Наличие приборов учета электроэнергии:		
общедомовой прибор учета электроэнергии	Имеется	
прибор учета электроэнергии мест общего пользования	Не имеется	
квартирные прибор учета электроэнергии	Находятся на площадке	

Члены комиссии:

Директор ООО "СК "Ваш дом"

Котлярова О.И.

Зам директора ООО "СК "Ваш дом"

Мелехин Е.С.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом"

Чибисова С.Г.

Мастер участка №2 ООО "СК "Ваш дом"

Фёдоров О.Г.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"

Киушкин А.С.

