

А К Т
обследования лифта (ов), платформ с указанием дефектов

Адрес лифта(ов), платформы: г. Санкт-Петербург,
ул. Подвойского, д. 26, корп. 2, п. 1.

Рег. № (зав. №) : 037580

Заказчик: ТСЖ «Подвойского, 26»

Представители:

От ООО «ЛифтМастер» :

Директор по сервису: Кашин О.Н.

Электромеханик: Залужский Д.С.

От ТСЖ «Подвойского, 26» : инженер ТСЖ «Подвойского, 26» Ковшевный В.А.

составили настоящий акт о нижеследующем:

17.10.2020 г., в 18 часов 13 мин. поступила заявка о неисправности лифта по адресу : г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 26, корп. 2, п. 1, рег. № 037580.

Аварийной службе не удалось произвести запуск лифта, лифт поставлен в простой с формулировкой «сбой станции управления».

С 18.10.2020 по 26.10.2020 производились работы по ремонту данного лифта инженером-электронщиком.

Была произведена замена датчиков коррекции.

Были произведены работы по восстановлению работоспособности главной платы управления. Проверены все остальные компоненты станции управления на наличие неисправностей.

В настоящее время выявлено следующее:

1. Сбой микропроцессорной станции управления.

Лифт не может пройти корректировку для выполнения алгоритма «нормальная работа», в процессе корректировки происходит сбой.

Нет сигнала с главной платы управления лифтом, для выполнения алгоритма «нормальная работа».

2. Станции управления лифтом серии Microtelco (Италия), на сегодняшний день сняты с производства.

Не представляется возможным в кратчайший срок заказать запасные части на данное оборудование, так как оригинальные запасные части отсутствуют, а подбор аналогов займет длительный срок и экономически нецелесообразен. Возможна замена данной станции управления на модель серии УЛ, широко распространенной и зарекомендовавшей себя как исключительно надежное лифтовое оборудование.



Директор по сервису ООО «ЛифтМастер»

Электромеханик ООО «ЛифтМастер»

Инженер ТСЖ «Подвойского, 26»

/ Кашин О.Н. /

/ Залужский Д.С. /

/ Ковшевный В.А. /
