< 10 * 15 * 9 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт тамбуров, *ул. Ленина 9 – 1, 2, 3, 4 подъезды*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
9	Ноябрь 2020 год	01.11.2020	30.11.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.392** тыс. руб.	**13.764** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.038** тыс.чел.ч	**0.038** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.416** тыс. руб.	**5.942** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МРПФЕР, прил. 2, табл.1-5 Кзтр=1.15; Кэм=1.15. Работы в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов										
	Подъезд № 1										
1.	Е61-2-7	0.008	4 380.63	2 941.15	25.99	35	24		393	336	2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности			1 413.49	12.58		11			55	1
2.	Е61-26-1	0.035	378.24	352.50	3.88	13	12		181	176	1
	Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности			21.86	1.88		1			4	1
3.	Е62-1-4	0.1078	203.98	169.88	7.44	22	18	1	289	262	6
	Окраска известковыми составами по штукатурке стен и потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)			26.66	1.88		3			21	3
	Объем: 8.48+2.3										
4.	Е62-7-4	0.018	1 031.70	405.12	11.00	19	7		151	104	1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% - сапожок, 100 м2 окрашиваемой поверхности			615.58	1.88		11			45	
5.	Е62-29-1	0.0510	582.95	175.11	1.19	30	9		189	128	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей входных дверей (с двух сторон), 100 м2 окрашиваемой поверхности	72		406.65			21			61	
	Объем: 1.12*1.9*2.4										
6.	Е62-11-5	0.076	1 334.38	572.64	11.00	101	44	1	852	622	6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности			750.74	1.88		57			224	2
7.	Е69-9-1	0.0002	2 260.11	2 260.11		1	1		9	9	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подъезд № 2										
8.	Е61-2-7 ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.006	4 380.63	2 941.15 1 413.49	25.99 12.58	26	18 8		295	252 41	1 1
9.	Е61-26-1 перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности	0.032	378.24	352.50 21.86	3.88 1.88	12	11 1		166	161 3	1 1
10.	Е62-1-4 окраска известковыми составами по штукатурке стен и потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) Объем: 7.6+2.52	0.1012	203.98	169.88 26.66	7.44 1.88	21	17 3	1	271	246 20	5 3
11.	Е62-7-4 улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 30% - сапожок, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0156	1 031.70	405.12 615.58	11.00 1.88	16	6 10		131	90 39	1
12.	Е62-29-1 окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей входных дверей (с одной стороны), 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 1.8*1*2.4/2	0.0216	582.95	175.11 406.65	1.19	13	4 9		80	54 26	
13.	Е62-11-5 улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0782	1 334.38	572.64 750.74	11.00 1.88	104	45 59	1	877	640 231	6 2
14.	Е40-9-1 уборка строительного мусора, 100 т мусора	0.0002	2 260.11	2 260.11					6	6	
	Подъезд № 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Е61-2-7	0.008	4 380.63	2 941.15	25.99	35	24		393	336	2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности			1 413.49	12.58		11			55	1
16.	Е61-26-1	0.04	378.24	352.50	3.88	15	14		207	202	1
	Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности			21.86	1.88		1			4	1
17.	Е62-1-4	0.133	203.98	169.88	7.44	27	23	1	356	323	7
	Окраска известковыми составами по штукатурке стен и потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)			26.66	1.88		4			26	4
	Объем: 10.2+3.1										
18.	Е62-7-4	0.0141	1 031.70	405.12	11.00	15	6		118	82	1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% - сапожок, 100 м2 окрашиваемой поверхности			615.58	1.88		9			35	
19.	Е62-11-5	0.047	1 334.38	572.64	11.00	63	27	1	527	385	3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности			750.74	1.88		35			139	1
20.	Е69-9-1	0.00027	2 260.11	2 260.11		1	1		9	9	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора										
	Подъезд № 4										
21.	Е61-2-7	0.007	4 380.63	2 941.15	25.99	31	21		344	294	1
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности			1 413.49	12.58		10			48	1
22.	Е61-26-1	0.034	378.24	352.50	3.88	13	12		176	171	1
	Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности			21.86	1.88		1			4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**28**		
	Накладные расходы					**331**			**3 783**		
	Сметная прибыль					**208**			**2 139**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**8**			**31**		
	Компенсация НДС на машины					**2**			**6**		
	Компенсация НДС на материалы					**69**			**277**		
	Доля материалов в НР при УСН					**57**			**648**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**11**			**130**		
	Доля материалов в СП при УСН					**31**			**321**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**6**			**64**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**88.00**			**477.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 392.00**			**13 764.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Лисюкова Н.А.