



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр 53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся и стыков	100 м	0,83	0,83	0,83					24 747
	1 ОТ							555,72	461,25	22,77	10 503
	3 ЭМ							1 153,94	957,77	9,35	8 955
	2 в т. ч. ОГМ									22,77	
	4 М							824,41	684,26	7,73	5 289
	ТССЦ 101-8052	Пена монтажная	л	П	П	П		69,82			
		ЗТ	чел.-ч	48,45	40,21	135					
		ЗГМ	чел.-ч	0	0	0					
	Итого по расценке							2 534,07	2 103,28	7,73	24 747
1.1	ТССЦ 101-8052	Пена монтажная	л	0	0	0		69,82	461,25		10 503
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	%	92	92	92			424,35		9 663
	Пр/774-087.0	СП Стены	%	52	52	52			239,85		5 462
	Всего по позиции							2 767,48	2 767,48		39 872

**ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)**

**ВСЕГО прямые затраты по акту**

*в том числе*

оплата труда  
эксплуатация машин и механизмов  
материальные ресурсы

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

**ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)**

Компенсация входящего НДС при УСН

Компенсация входящего НДС на материалы

Итого компенсация входящего НДС при УСН

**ВСЕГО по акту при УСН (в базисном и текущем уровнях цен)**

<b>2 103,28</b>	<b>2 103,28</b>	<b>20</b>	<b>24 747</b>
461,25	461,25		10 503
957,77	957,77		8 955
684,26	684,26		5 289
461,25	461,25		10 503
424,35	424,35		9 663
239,85	239,85		5 462
<b>2 767,48</b>	<b>2 767,48</b>		<b>39 872</b>
		20	1 057,80
			1 057,80
<b>2 767,48</b>	<b>2 767,48</b>		<b>40 929,80</b>

Работу сдал:

Работу принял:

Директор ООО «Уют»

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Лисокова Н.А.

Ефремова К.Ю.