



Телефон: +7 (960) 289-49-59 (руководитель)
+7 (931) 992-37-87 (менеджер по продажам)
E-mail: len.obl@disvent.ru (руководитель)
Сайт: www.disvent.ru

АКТ № 21

Обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов) (Форма-20)

г. Санкт-Петербург

04.02.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: **ООО "ПО ЖКХ МГА"**

ЗАКУРКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

от предприятия: **ИП Лунгу Н. И.**

Контр. Приёмщик: Лунгу Н. И. удостоверение №9226/С-08

Чистильщик: Вакарчук С. П. удостоверение № 315/4-08-23-1

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в жилом доме по адресу: **ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.4**

с целью определения пригодности для продуктов сгорания газа и определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора и правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов и СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, СП 336.1325800.2017, СП 60.13330.2020.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью анемометра и видеоэндоскопа путем опускания шарового груза и задымления.

При обследовании установлено:

Дымоходы выполнены из: -----

Сечение: -----

Вентиляция выполнена из: **Бетон**

Сечение: **150**

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.4 Кол-во кв. 12	-----	-----	НЕТ	ДА

Тяга вентиляционных каналов и дымохода на день проверки - **ПРИГОДНА**

Лунгу Н. И

Вакарчук С. П.

Закурко Н. В.





Телефон: +7 (960) 289-49-59 (руководитель)
+7 (931) 992-37-87 (менеджер по продажам)
E-mail: len.obl@disvent.ru (руководитель)
Сайт: www.disvent.ru

АКТ № 20

Обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов) (Форма-20)

г. Санкт-Петербург

04.02.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: **ООО "ПО ЖКХ МГА"**

ЗАКУРКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

от предприятия: **ИП Лунгу Н. И.**

Контр. Приёмщик: Лунгу Н. И. удостоверение №9226/С-08

Чистильщик: Вакарчук С. П. удостоверение № 315/4-08-23-1

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в жилом доме по адресу: **ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.3**

с целью определения пригодности для продуктов сгорания газа и определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора и правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов и СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, СП 336.1325800.2017, СП 60.13330.2020.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью анемометра и видеоэндоскопа путем опускания шарового груза и задымления.

При обследовании установлено:

Дымоходы выполнены из: -----

Сечение: -----

Вентиляция выполнена из: **Бетон**

Сечение: **150**

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.3 Кол-во кв. 12	-----	-----	НЕТ	ДА

Тяга вентиляционных каналов и дымохода на день проверки - **ПРИГОДНА**



Лунгу Н. И.

Вакарчук С. П.

Закурко Н. В.



Телефон: +7 (960) 289-49-59 (руководитель)
+7 (931) 992-37-87 (менеджер по продажам)
E-mail: len.obl@disvent.ru (руководитель)
Сайт: www.disvent.ru

АКТ № 19

Обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов) (Форма-20)

г. Санкт-Петербург

04.02.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: **ООО "ПО ЖКХ МГА"**

ЗАКУРКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

от предприятия: **ИП Лунгу Н. И.**

Контр. Приёмщик: Лунгу Н. И. удостоверение №9226/С-08

Чистильщик: Вакарчук С. П. удостоверение № 315/4-08-23-1

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в жилом доме по адресу: **ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.2**

с целью определения пригодности для продуктов сгорания газа и определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора и правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов и СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, СП 336.1325800.2017, СП 60.13330.2020.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью анемометра и видеоэндоскопа путем опускания шарового груза и задымления.

При обследовании установлено:

Дымоходы выполнены из: -----

Сечение: -----

Вентиляция выполнена из: **Бетон**

Сечение: **150**

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.2 Кол-во кв. 12	-----	-----	НЕТ	ДА

Тяга вентиляционных каналов и дымохода на день проверки - **ПРИГОДНА**

Лунгу Н. И

Вакарчук С. П.

Закурко Н. В.





Телефон: +7 (960) 289-49-59 (руководитель)
+7 (931) 992-37-87 (менеджер по продажам)
E-mail: len.obl@disvent.ru (руководитель)
Сайт: www.disvent.ru

АКТ № 14

Обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов) (Форма-20)

г. Санкт-Петербург

04.02.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: **ООО "ПО ЖКХ МГА"**
ЗАКУРКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

от предприятия: **ИП Лунгу Н. И.**

Контр. Приёмщик: Лунгу Н. И. удостоверение №9226/С-08

Чистильщик: Вакарчук-С. П. удостоверение № 315/4-08-23-1

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в жилом доме по адресу: **ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.32**

с целью определения пригодности для продуктов сгорания газа и определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора и правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов и СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, СП 336.1325800.2017, СП 60.13330.2020.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью анемометра и видеоэндоскопа путем опускания шарового груза и задымления.

При обследовании установлено:

Дымоходы выполнены из: -----

Сечение: -----

Вентиляция выполнена из: **Бетон**

Сечение: **600*250**

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.32 Кол-во кв. 60	-----	-----	НЕТ	ДА

Тяга вентиляционных каналов и дымохода на день проверки - **ПРИГОДНА**

Лунгу Н. И

Вакарчук С. П.

Закурко Н. В.





Телефон: +7 (960) 289-49-59 (руководитель)
+7 (931) 992-37-87 (менеджер по продажам)
E-mail: len.obl@disvent.ru (руководитель)
Сайт: www.disvent.ru

АКТ № 13

Обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов) (Форма-20)

г. Санкт-Петербург

04.02.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: **ООО "ПО ЖКХ МГА"**

ЗАКУРКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

от предприятия: **ИП Лунгу Н. И.**

Контр. Приёмщик: Лунгу Н. И. удостоверение №9226/С-08

Чистильщик: Вакарчук С. П. удостоверение № 315/4-08-23-1

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в жилом доме по адресу: **ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.33**

с целью определения пригодности для продуктов сгорания газа и определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора и правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов и СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, СП 336.1325800.2017, СП 60.13330.2020.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью анемометра и видеоэндоскопа путем опускания шарового груза и задымления.

При обследовании установлено:

Дымоходы выполнены из: -----

Сечение: -----

Вентиляция выполнена из: **Бетон**

Сечение: **150**

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.33 Кол-во кв. 119	-----	-----	НЕТ	ДА

Тяга вентиляционных каналов и дымохода на день проверки - **ПРИГОДНА**

Лунгу Н. И

Вакарчук С. П.

Закурко Н. В.





Телефон: +7 (960) 289-49-59 (руководитель)
+7 (931) 992-37-87 (менеджер по продажам)
E-mail: len.obl@disvent.ru (руководитель)
Сайт: www.disvent.ru

АКТ № 12

Обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов) (Форма-20)

г. Санкт-Петербург

04.02.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: **ООО "ПО ЖКХ МГА"**
ЗАКУРКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

от предприятия: **ИП Лунгу Н. И.**

Контр. Приёмщик: Лунгу Н. И. удостоверение №9226/С-08

Чистильщик: Вакарчук С. П. удостоверение № 315/4-08-23-1

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в жилом доме по адресу: **ЛО, г.п.Мга, ул.Спортивная, д.5**

с целью определения пригодности для продуктов сгорания газа и определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора и правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов и СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, СП 336.1325800.2017, СП 60.13330.2020.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью анемометра и видеоэндоскопа путем опускания шарового груза и задымления.

При обследовании установлено:

Дымоходы выполнены из: -----

Сечение: -----

Вентиляция выполнена из: **Красный кирпич**

Сечение: **140*140**

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
ЛО, г.п.Мга, ул.Спортивная, д.5 Кол-во кв. 24	-----	-----	НЕТ	ДА

Тяга вентиляционных каналов и дымохода на день проверки - **ПРИГОДНА**

Лунгу Н. И

Вакарчук С. П.

Закурко Н. В.





Телефон: +7 (960) 289-49-59 (руководитель)
+7 (931) 992-37-87 (менеджер по продажам)
E-mail: len.obl@disvent.ru (руководитель)
Сайт: www.disvent.ru

АКТ № 16

Обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов) (Форма-20)

г. Санкт-Петербург

04.02.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: **ООО "ПО ЖКХ МГА"**
ЗАКУРКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

от предприятия: **ИП Лунгу Н. И.**

Контр. Приёмщик: Лунгу Н. И. удостоверение №9226/С-08

Чистильщик: Вакарчук С. П. удостоверение № 315/4-08-23-1

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в жилом доме по адресу: **ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.30**

с целью определения пригодности для продуктов сгорания газа и определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора и правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов и СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, СП 336.1325800.2017, СП 60.13330.2020.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью анемометра и видеоэндоскопа путем опускания шарового груза и задымления.

При обследовании установлено:

Дымоходы выполнены из: -----

Сечение: -----

Вентиляция выполнена из: **Красный кирпич**

Сечение: **140*140**

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.30 Кол-во кв. 27	-----	-----	НЕТ	ДА

Тяга вентиляционных каналов и дымохода на день проверки - **ПРИГОДНА**



Лунгу Н. И

Вакарчук С. П.

Закурко Н. В.



Телефон: +7 (960) 289-49-59 (руководитель)
+7 (931) 992-37-87 (менеджер по продажам)
E-mail: len.obl@disvent.ru (руководитель)
Сайт: www.disvent.ru

АКТ № 17

Обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов) (Форма-20)

г. Санкт-Петербург

04.02.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: **ООО "ПО ЖКХ МГА"**

ЗАКУРКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

от предприятия: **ИП Лунгу Н. И.**

Контр. Приёмщик: Лунгу Н. И. удостоверение №9226/С-08

Чистильщик: Вакарчук.С. П. удостоверение № 315/4-08-23-1

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в жилом доме по адресу: **ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.29**

с целью определения пригодности для продуктов сгорания газа и определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора и правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов и СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, СП 336.1325800.2017, СП 60.13330.2020.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью анемометра и видеоэндоскопа путем опускания шарового груза и задымления.

При обследовании установлено:

Дымоходы выполнены из: -----

Сечение: -----

Вентиляция выполнена из: **Красный кирпич**

Сечение: **140*140**

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.29 Кол-во кв. 27	-----	-----	НЕТ	ДА

Тяга вентиляционных каналов и дымохода на день проверки - **ПРИГОДНА**



Лунгу Н. И



Вакарчук С. П.

Закурко Н. В.



Телефон: +7 (960) 289-49-59 (руководитель)
+7 (931) 992-37-87 (менеджер по продажам)
E-mail: len.obl@disvent.ru (руководитель)
Сайт: www.disvent.ru

АКТ № 18

Обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов) (Форма-20)

г. Санкт-Петербург

04.02.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: **ООО "ПО ЖКХ МГА"**

ЗАКУРКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

от предприятия: **ИП Лунгу Н. И.**

Контр. Приёмщик: Лунгу Н. И. удостоверение №9226/С-08

Чистильщик: Вакарчук С. П. удостоверение № 315/4-08-23-1

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в жилом доме по адресу: **ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.1**

с целью определения пригодности для продуктов сгорания газа и определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора и правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов и СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, СП 336.1325800.2017, СП 60.13330.2020.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью анемометра и видеоэндоскопа путем опускания шарового груза и задымления.

При обследовании установлено:

Дымоходы выполнены из: -----

Сечение: -----

Вентиляция выполнена из: **Силикатный кирпич**

Сечение: **140*140**

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.1 Кол-во кв. 12	-----	-----	НЕТ	ДА

Тяга вентиляционных каналов и дымохода на день проверки - **ПРИГОДНА**

Лунгу Н. И

Вакарчук С. П.

Закурко Н. В.





Телефон: +7 (960) 289-49-59 (руководитель)
+7 (931) 992-37-87 (менеджер по продажам)
E-mail: len.obl@disvent.ru (руководитель)
Сайт: www.disvent.ru

АКТ № 15

Обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов
(агрегатов) (Форма-20)

г. Санкт-Петербург

04.02.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: **ООО "ПО ЖКХ МГА"**

ЗАКУРКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

от предприятия: **ИП Лунгу Н. И.**

Контр. Приёмщик: Лунгу Н. И. удостоверение №9226/С-08

Чистильщик: Вакарчук С. П. удостоверение № 315/4-08-23-1

Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в жилом доме по адресу: **ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.31**

с целью определения пригодности для продуктов сгорания газа и определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора и правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов и СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, СП 336.1325800.2017, СП 60.13330.2020.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью анемометра и видеоэндоскопа путем опускания шарового груза и задымления.

При обследовании установлено:

Дымоходы выполнены из: -----

Сечение: -----

Вентиляция выполнена из: **Красный кирпич**

Сечение: **140*140**

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
ЛО, п.Старая Малукса, ул.Новоселов, д.31 Кол-во кв. 27	-----	-----	НЕТ	ДА

Тяга вентиляционных каналов и дымохода на день проверки - **ПРИГОДНА**

Лунгу Н. И.

Вакарчук С. П.

Закурко Н. В.

