

«05» октября 2022 г.

АКТ
осеннего осмотра МКД

Объект: дом № 20А строение (корпус) 6 микрорайон города Сосногорска

Общие сведения по строению

Год постройки: 1999г.

Материал стен: панельный

Число этажей: 9

Наличие подвала: подвал

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе: Директор ООО "СК "Ваш дом" Юлдашева И.В.

Зам директора ООО "СК "Ваш дом" Мелехин Е.С.

Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Маринина Л.В.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом" Рогова А.В.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Карпенко П.И.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
I. Конструктивные элементы здания		
Фундаменты		
Деформации фундаментов	Отсутствует	Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный	Имеется внутридомовой дренаж, состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Продухи	частично заложены кирпичом	частично заложены кирпичом
Световые прямки	Отсутствуют	Отсутствует
Отмостка	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Гидроизоляция стен подвала	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Вводы инженерных коммуникаций	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Полы подвала	Состояние удовлетворительное (песчаные)	Удовлетворительное
Цоколь	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Фасады		
Стеновые панели	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Горизонтальные и вертикальные швы между панелями	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Окраска фасадов	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное

Внутренний водосток	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Флагодержатели	Отсутствуют	Отсутствует
Номерные знаки, название улиц	Табличка с названием улицы, № дома, № подъезда	Удовлетворительное
	Балконы, козырьки балконов, лоджий	
Перекрытия лоджий	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Ограждение лоджий	Состояние удовлетворительное,	Удовлетворительное
Крылья перекрытий лоджий верхних этажей	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
	Крыльца, козырьки, наружные тамбуры	
Ж.б. ступени крылец	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Площадки крылец	Требуется ремонт 2,3 под. 3 м2	Удовлетворительное
Плиты козырьков	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
	Перекрытия	
Утепление перекрытий над подвалом	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
	Крыша	
Крыля	Лотковая, оклейка гидроизоляционным покрытием. Состояние удовлетворительное	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника.
Ограждение	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Вентиляционные трубы	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Будки выхода	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Люк	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
	Чердак	
Технический чердак	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Состояние стен	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия	Отсутствует	Отсутствует
Стяжка	Отсутствует	Отсутствует
Вентиляционные трубы	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Фановые трубы	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Продухи вентиляции	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Дверные блоки тех. помещения (лифтовые)	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Заделка швов между плитами перекрытия	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
	Дверные блоки	
Наружные	Металлические с домофонами - состояние удовлетворительное	Удовлетворительное, установлены новые
Тамбурные	Деревянные - состояние удовлетворительные	Удовлетворительное

Оконные блоки	
Наличие запирающих устройств	Состояние удовлетворительное
Остекление	Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки	
Полы	Состояние удовлетворительное
Лестничные марши	Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки	Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей	Состояние удовлетворительное
Перила	Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы	Состояние удовлетворительное
Окраска, масляная окраска	Состояние удовлетворительное
Разделение лестничных площадок поквартирно на секции	1п. 8,5,2,1; 2п. 5,4; 3п. 1,2,4,8,6,5,7этаж, что не является проектным решением
Устройство кладовок	1п. 4,7 этаж; 2п.-3,6,7,8 этаж; 3п.-3 этаж, что не является проектным решением
Комнаты мусоропровода	Металлические двери на замке
II. Благоустройство	
Тротуары	
Бетонное покрытие	Состояние удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин	
Асфальтовое покрытие	Состояние удовлетворительное, Выбоины до 25 м2
Хозяйственные и детские площадки	
Песочницы	Состояние удовлетворительное, нет песка.
Качели	1 шт. - состояние удовлетворительное
Горки	деревянная 1шт. - состояние удовлетворительное
Скамейки, столики	2 скамейки со столом - 2шт.
Хозяйственные площадки	Состояние удовлетворительное
Стойки для сушки белья	Металлические - состояние удовлетворительное
Стойки для выбивания ковров	Металлические 4шт. - состояние удовлетворительное
Заборы, ограды	Состояние удовлетворительное
Скамейки возле подъездов	1п, 2п,3п.- по 2е скамейке и 1 ому столику у подъезда - состояние удовлетворительное
Зеленые насаждения	1п, 2п,3п.-отсутствуют
Отсутствует	
Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)	

Газоны	п, 2п, 3п.- газоны	Удовлетворительное
III. Газовое оборудование		
Запорные устройства на вводе в дом	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Газопровод по фасаду	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Газопровод в подъезде	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Газопровод (стояки)	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование		
Система отопления		
краны шаровые 11627п/а30/1 d.15	Состояние удовлетворительное	
Устройства спускные - краны шаровые 11627п 1а30/1-d.15	Состояние удовлетворительное	
Запорная арматура(тип,Ø) - краны шаровые КШФЦ d.80	Состояние удовлетворительное	
Изоляция трубопроводов подвал, /чердак	на чердаке частично отсутствует	Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3
Трубопровод (стальной)	Состояние удовлетворительное	
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Отопительные приборы (тип, количество секций) - Чугунные радиаторы	Состояние удовлетворительное	
Вентили (тип, Ø) - краны шаровые	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Индивидуальный тепловой пункт		
Термометры	Состояние удовлетворительное	
Манометры	Состояние удовлетворительное	
Автоматизация	имеется	
Элеватор	Состояние удовлетворительное	
Трубопровод	Состояние удовлетворительное	
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Вентеля (тип) -краны шаровые 11627п/а30/1 15	Состояние удовлетворительное	
Запорная арматура(тип,Ø) - Чугунные задвижки 30ч6бр d.100 и краны шаровые КШФЦ 80	Состояние удовлетворительное	
Штуцера для спуска воды -краны шаровые 11627п1к 30/1 d.25	Состояние удовлетворительное	
Грязевики	Состояние удовлетворительное	
Изоляция теплового пункта	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	

Вводы инженерных коммуникаций	
Ввод теплосети в здание	Состояние удовлетворительное
Герметизация	Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика	Имеется
Водоподогреватель	
Водоподогреватель	Состояние удовлетворительное
Штуцера для спуска воды -краны шаровые 11627п1к 30/1 d.25	Состояние удовлетворительное
Устройства для удаления воздушных пробок с водоподогревателя - Кран шаровой 11627п1а 30/1 d.15	Состояние удовлетворительное
Трубопровод	Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное
Термометры	Состояние удовлетворительное
Манометры	Состояние удовлетворительное
Автоматизация (Регулятор тип 43-2)	Имеется Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) - краны шаровые 11627п1а30/1 d.15	Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) - краны шаровые КШФЦ d.80	Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации	проектная документация отсутствует
Горячее водоснабжение	
Устройства для удаления воздуха -краны шаровые11627п1а 30/1 d/15	Состояние удовлетворительное
Устройства спускные - краны шаровые 11627п1а 30/1 d.15	Состояние удовлетворительное
Изоляция трубопроводов подвал	Состояние удовлетворительное
Трубопровод (стальной)	Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) - краны шаровые 11627п1а30d.25,32,40	Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) - краны шаровые КШФЦ 80	Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика	Отсутствует
Холодное водоснабжение	
Устройства спускные краны шаровые11627п1а30/1 d.15	Состояние удовлетворительное

Изоляция трубопроводов подвал	Отсутствует	Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3
Трубопровод (стальной)	коррозирован	Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Вентиля (тип, Ø) - краны шаровые 11627п1а30d.25.32.40	Состояние удовлетворительное	
Запорная арматура(тип,Ø) - Чугунные задвижки 30ч 6 бр.	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Наличие общедомового счетчика	Отсутствует	Требуется оснащение коллективным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение		
Трубопровод (чугунный)	Состояние удовлетворительное	
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Герметичность ревизок	Состояние удовлетворительное	
Герметичность стыков	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Водоотведение ливневых и талых вод		
Ванны	Состояние удовлетворительное	
Трубопровод – подъезд, подвал, чердак	Состояние удовлетворительное	
Выпускники трубопроводов	Состояние удовлетворительное	
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	
Вентиляция		
Вентиляционные каналы	поквартирный осмотр	
Лифтовое хозяйство		
Механизмы	Состояние удовлетворительное	Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического освидетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Вспомогательные элементы	Состояние удовлетворительное	Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического освидетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками

Кабина	Состояние удовлетворительное требуется ремонт покрытия пола.	Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического освидетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Электрические сети		
ВРЩ (вводный щит)	Состояние удовлетворительное	Текущий ремонт (замена вводного рубильника)(проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Этажные электрические щиты	Состояние удовлетворительное	
Магистральные и стояковые электрические линии	Состояние удовлетворительное	
Выключатели	Состояние удовлетворительное	
Установлены с/д прожекторы с фотореле	Состояние удовлетворительное	
Наличие светильников (этажные) (Установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное	
Тамбурное освещение (Установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное	
Освещение подвала	Состояние удовлетворительное	
Наличие приборов учета электроэнергии:		
-общедомовой счетчик	Имеется	
-счетчик мест общего пользования	Не имеется	
-лифтовой счетчик	Имеется	
-квартирные счетчики	Находятся на площадке	

Члены комиссии:






Директор ООО "СК "Ваш дом"

Зам директора ООО "СК "Ваш дом"

Начальник участка ООО "СК "Ваш дом"

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом"

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"


 Юлдашева И.В.

 Мелехин Е.С.

 Маринина Л.В.

 Рогова А.В.

 Карпенко П.И.