АКТ
СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес:Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Победы 50
по состоянию:

весенний осмотр на " 19"апреля2018 года

осенний осмотр на«12» сентября 2018 года

Комиссия в составе:

представителей управляющей организации ООО «УК Бастион»

начальника КТИ :Салагаевой Н.Ю.

инспектора КТИ :Лисюковой Н.А.

представителей подрядной организации ООО «УЮТ»

исп.директора ООО :Солонович Р.В.
представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):
председателя МКД :

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1955г.
Срок службы здания 63года
Материал стен кирпичные
Вид и тип фундамента бутовый, ленточный
Вид и тип кровли скатная ,шиферная
Число этажей 2
Количество подъездов 3
Количество квартир 13
Общая площадь дома 1159,23м2
Общая площадь жилых помещений 1019,9 м2
Наличие подвала (технического подполья) нет
Наличие чердака (технического чердака) да
Общий физический износ многоквартирного дома 54% (по состоянию на 22.12.2009г.)
Количество нежилых помещений,
не входящих в состав общего имущества 1

Общая площадь нежилых помещений,
не входящих в состав общего имущества 139,33м2

2. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	09.02.2018г.	хорошо	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	30.03.2018г.	кв.№13-засор вентиляционного канала	1 раз в год

Члены комиссии:

Начальник КТИ ООО «Бастион» Н.Ю. Салагаева

Инспектор КТИ ООО «Бастион» Н.А. Лисюкова

Исп. директор ООО Уют» Р.В. Солонович

Представители МКД

3. Результаты осмотра(Победы 50)

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Выше отметки чердачного перекрытия**							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв.м.	1170,6	скатная,шиферная	хорошее			
	желоба	пог.м.						
	защитные ограждения	пог.м.						
	Крыша							
	стропильная система	пог.м.	327,8	деревянная	удовлетвор.			
	мауэрлат	пог.м.	115,6	деревянный	хороше			
	выходы на чердак	шт.	3	дерево,железо	хорошее			
	чердачные продухи	кв.м.						
	слуховые окна	кв.м.	3	дерево,шифер	хорошее			
	наружный водосток	пог.м.						
2								
	Фундаменты			бутовый ленточный	хорошее			
	цоколь	кв.м.	195,2	цемент.покраска	удовлетвор.	ремонт (выпадение кирпичной кладки со стороны гл.фасада)		
	отмостка	кв.м.	156,2	бетон	удовлетвор.	восстанов		

						ление		
	крыльца	шт.	нет					
	Фасад	кв.м.	1366,4	оштукатуренный	удовлетвор.	частичный ремонт		
	плиты балконов и лоджий	шт.						
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.						
	подъездные козырьки	шт.	3	профнастил	хорошее			
	дверные заполнения	шт.	3	деревянные	удовлетвор.	замена в под.1 ,2,3 вх.двери		Установка металлической двери (подъезд № 1)1шт. 04.2018г.
	оконные заполнения	шт.	3	деревянные	хорошее			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные)	шт.	3	пластик	хорошее	восстано вить подъездн. табл. №3		
3	**Внутренние конструкции и оборудование**							
	Перекрытия							
	междуэтажные	кв.м.	1016,9	деревянные	удовлетвор.			
	подвальные	кв.м.	1016,9	деревянные	удовлетвор.			
	чердачные	кв.м.	1016,9	деревянные	удовлетвор.			
	Внутренние стены	кв.м.		кирпичные	хорошее			
	Лестницы	кв.м.(ко л.)	6	деревянные	удовлетвор.			
	Тамбурные двери	шт.	3	деревянные	хорошее			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	15,6	стекло	хорошее			
	Внутренний водосток	пог.м.						
4	**Центральное отопление**							
	отопительные приборы мест общего	шт.	3	металл	хорошее			

	пользования							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	1597,7	металл	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	842,8	металл	хорошее			
	задвижки	шт.	2	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия		
	прочая запорная арматура	шт.	100	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия		
	тепловые пункты	шт.						
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	270,2	пенополиуретан, стекловата	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.						
5	**Горячее водоснабжение**							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м						
	вертикальные трубопроводы	пог. м						
	задвижки	шт.						
	прочая запорная арматура	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.						
6								
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	353,1	металл	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	111,8	металл	хорошее			
	задвижки	шт.	1	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия		
	прочая запорная арматура	шт.	13	металл	удовлетвор.	ремонт,ревизия		
	общедомовые приборы учета	шт.						
7	**Система водоотведения (канализация)**							

	горизонтальные трубопроводы	пог. м	245,6	пластик, чугун	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	111,8	пластик, чугун	хорошее			
	ливневая канализация	пог.м.						
8	**Электрооборудование**							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	3	металл	хорошее			
	щит распределительный этажный	шт.						
	светильники	шт.	9	пластик , стекло	хорошее			
	выключатели	шт.	9	пластик	хорошее			
	розетки	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.						