АКТ СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Матросова 3

по состоянию: 13.09.2018г.

весенний осмотр на "27" марта 2018 года

осенний осмотр на "13" сентября 2018 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации ООО «УК Бастион»

Начальника КТИ: Салагаевой Н.Ю.

Инспектора КТИ: Пивоваровой Е.Г.

представителей подрядной организации ООО «УЮТ»

исп. директора ООО «Уют»: Солонович Р.В.

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Председателя МКД: Чертова Н.Я.

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1989

Срок службы здания: 29 лет

Материал стен: крупнопанельные

Вид и тип фундамента: железобетонные блоки

Вид и тип кровли: мягкая кровля

Число этажей: 5

Количество подъездов: 4 Количество квартир: 60

Общая площадь дома: 3268,5 кв. м.

Общая площадь жилых помещений: 3268,5 кв.м.

Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья): да

Наличие чердака (технического чердака): да

Общий физический износ многоквартирного дома: 19% (по состоянию на 22.12.2009г)

Количество нежилых помещений,

не входящих в состав общего имущества: -

Общая площадь нежилых помещений,

не входящих в состав общего имущества: - кв.м

2. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

No	Наименование	Дата	Выводы и принятые	Периодичность
п/п	мероприятия	проведения	решения	проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	05.12.2018	хорошо	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	05.04.2018	хорошо	1 раз в год

Члены комиссии:

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю. Осеця

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г.

Исполнительный директор ООО «Уют» Солонович Р.В.

Председатель МКД

Чертов Н.Я.

3. Результаты осмотра (Матросова 3)

№ п/п	Элементы	Единиц а измерен ия	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмот	Осенний осмотр				
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительном у сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Выше отметки чердачи	ного перек	рытия							
	Кровля	-3-	TERRITOR	A 6						
-	кровельное покрытие	кв.м.	1092,0	мягкая кровля	удовлетворите льное		÷.	i		
	желоба	пог.м.	-					-		
	защитные ограждения	пог.м.	-							
	Крыша									
1	стропильная система	пог.м.	-							
	мауэрлат	пог.м.	-							
	выходы на чердак	шт.	4	бетонное	удовлетворите льное					
	чердачные продухи	кв.м.	-							
	слуховые окна	кв.м.	-							
	наружный водосток	пог.м.	-			:				
	Наружные конструкции и оборудование									
2	Фундаменты			ж/б блоки	хорошее					
	цоколь	кв.м.	175,6	цементное покрытие	удовлетворител ьное					
	отмостка	KB.M.	140,5	бетон	удовлетворител ьное					
	крыльца	шт.	4	бетонное	удовлетворител		1331	1		

	31			-	1916	7 - <u>10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (</u>				
		2 19			ьное		4.4			
	Фасад	кв.м.	2186,6	панели	удовлетворител ьное					
	плиты балконов и лоджий	шт.		ж/б плиты	удовлетворител ьное					
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.		металлическое , бетонное	хорошее			2 - 1		
	подъездные козырьки	шт.	4	ж/б плита на столбах	хорошее					
	дверные заполнения	шт.	4	металлические	хорошее					
	оконные заполнения	шт.	35	деревянное	удовлетворител ьное			•		
	подвальные окна	шт.			49 - 30			·		
	таблички (адресные, подъездные)	шт.	4		хорошее					
	Внутренние конструкц	ии и обор	удование							
-	Перекрытия			ж/б плиты	хорошее					
	междуэтажные	кв.м.	3360,0	ж/б плиты	хорошее					
Ì	подвальные	кв.м.	840,0	ж/б плиты	хорошее					
Ī	чердачные	кв.м.	840,0	ж/б плиты	хорошее					
	Внутренние стены	кв.м.	4114,0	кирпичные	хорошее					
	Лестницы	кв.м.	288,0	бетонные	хорошее					
	Тамбурные двери	шт.	4	деревянные	удовлетворител ьное					
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.		стекло	удовлетворител ьное					
	Внутренний водосток	пог.м.								
	Центральное отопление									
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	4	металлические	хорошее			W.		
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	12161,2	металлические	хорошее					
	трубопроводы		122							

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			はは韓かを		使 1001 E			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	6401,0	металлические	хорошее	1.50	i a		
	задвижки	шт.	2	металлические	хорошее				
	прочая запорная арматура	шт.	375	металлические	хорошее				
	тепловые пункты	шт.	1						
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	9386,2	пенополиурета	н хорошее				
	общедомовые приборы учета	шт.	1						
	Горячее водоснабжени	e							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	2678,1	металлические	хорошее		1771	-	
5	вертикальные трубопроводы	пог. м	1038,0	металлические	хорошее			13 -1	
	задвижки	шт.	1	металлическая	хорошее			-	
	прочая запорная арматура	шт.	60	металлическая	хорошее				
	общедомовые приборы учета	шт.	-						
	Холодное водоснабжение								
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	2678,1	металлические	хорошее	-			
6	вертикальные трубопроводы	пог. м	1038	металлические	хорошее				
0	задвижки	шт.	1	металлические	хорошее				
	прочая запорная арматура	шт.	60	металлические	хорошее				
	общедомовые приборы учета	шт.	•						
	Система водоотведения (канализация)								
7	горизонтальные трубопроводы	пог. м	2318,1	чугун, пластик	хорошее		-		
	вертикальные трубопроводы	пог. м	1038,0	чугун, пластик	хорошее		2		
			i			160	1 2 7 2		

7.7					一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1					
	ливневая канализация	пог.м.									
	Электрооборудование										
	вводное распределительное устройство (ГРШ/ГЩВУ)	шт.	2				-				
8	щит распределительный этажный	шт.				+					
	светильники	шт.	30								
	выключатели	шт.	4								
	розетки	шт.	-								
	общедомовые приборы учета	шт.	1 1 1	a =	2.0	-	+				