

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ПАЛ"
(ООО "ИКЦ "ПАЛ")**

350072, г. Краснодар, ул. им. Карякина, 17, к. 65 (почтовый адрес: 350901, г. Краснодар, а/я 3837)
телефон/факс (861) 992-45-96, e-mail: ikc-pal@mail.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA. RU.27ЛФ52 срок действия с 20.01.2016

город Краснодар

« 8 » августа 20 17 г.

АКТ № 224-08

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом

Катасоновым А.И.

Ф.И.О.

в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

Технического директора Мерульева О.В.

должность, ФИО

ООО "СОЧИ-ЛИФТ"

наименование организации

и представителя владельца лифта

Главного инженера Андриященко В.А.

должность, ФИО

ООО УК "ЖКХ-Сервис"

наименование организации

в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) с применением ГОСТ Р 53783-2010 и ГОСТ Р 53780-2010 проведена оценка соответствия лифта регистрационный № В7NS1477 в форме периодического технического освидетельствования, установленного по адресу: г.Сочи,

ул.Бытха,8-е

Заказчик (заявитель)

ООО УК "ЖКХ- Сервис"

наименование и адрес

Описание объекта (лифта):

Завод-изготовитель	<u>ООО "ОТИС - ЛИФТ"</u>
Тип, модель	<u>пассажирский Gen2</u>
Дата 1-го освид-я / дата обследования	
Номинальная грузоподъемность, кг	<u>450</u>
Номинальная скорость, м/с	<u>1</u>
Число остановок	<u>6</u>
Высота подъема, м	<u>18,2</u>

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы _____ соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
положительные/отрицательные
3. Функционирование лифта _____ соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта _____ функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта _____ положительные
положительные/отрицательные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
положительные/отрицательные

7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*

дата проверки

подпись

Ф.И.О.

штамп

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.


Таблица 2

[illegible]

Рекомендации

Привести лифт в соответствии с требованиями технической эксплуатации.

Специалист



Катасонов А.И.

Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены

Представитель владельца лифта

Андріященко В.А.

Ф.И.О.

Представитель специализированной
лифтовой организации

Меркурьев О.В.

Ф.И.О.