

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(весеннего осмотра)

г. Еманжелинск

«12» апреля 2022 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера ООО «УК Бастион» А.А. Маслова,
- 2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» К.Ю.Ефремовой,
- 3) директора ООО «Уют» Т.Н. Худяковой,
- 4) председателя совета МКД по адресу: ул. Бажова д. 5 Мищенко К.И.

составила настоящий акт №5 весеннего осмотра технического состояния общего имущества

многоквартирного дома № 5 по ул. Бажова, год постройки 1962


В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:


Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	бутовый, ленточный <u>удовлетв. состояние</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	стены выполнены из кирпича состояние <u>удовлетв.</u>
3. Перекрытия: чердачные междуэтажные	ж/бетонное, состояние <u>удовлетв.</u> , утепление перекрытия <u>не требует.</u> ж/бетонное, состояние <u>удовлетв.</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

закрывать службовое окно, замазывать откосы

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:


 _____ /Маслов А.А./

 _____ /Ефремова К.Ю./

 _____ /Худякова Т.Н./

_____ / _____ /

Директор ООО «УК Бастион»
должность

 _____
подпись

Журавлев А.С.
Ф.И.О

«12» апреля 2022 г.



подвальные (другое)	ж/бетонное, состояние <u>отсутствует</u>
4. Крыша	Волнистые, асбестоцементные листы состояние <u>удовлетв.</u> , конёк в <u>удовлетв.</u> состоянии, слуховые окна <u>требует. частичн. ремонт</u>
5. Полы	<u>состояние удовлетв.</u>
6. Проемы: окна двери (другое)	<u>деревян. удовлетв.</u> металлические
7. Отделка наружная (другое)	<u>состояние удовлетв.</u>
8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: вентиляция	Требуется прочистка вентиляции в кв. 4,29,47
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>хорошее</u> <u>хорошее</u> <u>отсутствует</u> <u>хорошее</u> <u>хорошее</u> <u>состояние удовлетв.</u>
10. Крыльца	<u>отсутствуют</u>
11. Межпанельные стыки	отсутствует