

**АКТ**  
**сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома**  
**(весеннего осмотра)**

г. Еманжелинск

*19 апреля*

2021 г.

Комиссия в составе:

- 1) начальника КТИ ООО «УК Бастион» Н.Ю. Салагаевой,
- 2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» А.А. Маслова,
- 3) директора ООО «Уют» Т.Н. Худяковой,
- 4) председателя совета МКД по адресу: ул. Ленина д. 14 Бехтольд Ю.И.

составила настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 14 по ул. Ленина г. Еманжелинск.

Общие сведения по строению

Год постройки 1961  
 Материал стен кирпичные  
 Число этажей 3 Количество подъездов 3  
 Наличие подвала или полуподвала подвал  
 Общая площадь помещений 1496,2 м<sup>2</sup>  
 В том числе:  
 Жилая 1271,6 м<sup>2</sup>  
 Количество квартир : 36

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:




Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Бутовый ,ленточный в удовлетворительном состоянии
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Стены выполнены из кирпича состояние удовлетворительное
3. Перегородки	Кирпичные в удовлетворительном состоянии
4. Перекрытия: Чердачные  междуэтажные подвальные (другое)	ж/бетонное , состояние удовлетворительное ,утепление перекрытия не требуется. ж/ бетонное, состояние удовлетворительное. ж/бетонное, состояние удовлетворительное.
5. Крыша	Волнистые , асбестоцементные листы, состояние удовлетворительное, конёк в удовлетворительном состоянии, требуется частичный ремонт слуховых окон.
6. Водоотводящие устройство	Состояние хорошее
7. Полы	Состояние удовлетворительное
8. Проемы: Окна  двери  (другое)	Частичная замена остекления  Входные металлические
9. Отделка внутренняя наружная (другое)	Состояние удовлетворительное




10. Крыльца	Состояние удовлетворительное
11. Козырьки	Состояние удовлетворительное
12. Пряжки	Отсутствуют
13. Отмостка	Состояние удовлетворительное
14. Освещение пред подъездное	Состояние хорошее
15. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	отсутствует отсутствует прочистка вентиляции в кв. № 1 - № 36
16. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее
17. Малые архитектурные формы	Покраска малых архитектурных форм

Выводы и рекомендации комиссии: прочистка вентиляции в кв. № 1 - № 36, частичная теплоизоляция труб 13 п.м., закрыть слуховые окна.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

 _____	Салагаева Н.Ю..
подпись	Ф.И.О.
 _____	Маслов А.А.
подпись	Ф.И.О.
 _____	Худякова Т.Н.
подпись	Ф.И.О.
_____	Ф.И.О.

_____	 _____	Журавлёв А.С.
Директор	подпись	Ф.И.О.
должность		

18 апреля

2021 г.

