АКТ
СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес:Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Ленина, д. 1
по состоянию:

весенний осмотр на " 02 "апреля2018 года

осенний осмотр на« 11» сентября 2018 года

Комиссия в составе:

представителей управляющей организации ООО «УК Бастион»

начальника КТИ :Салагаевой Н.Ю.

инспектора КТИ :Лисюковой Н.А.

представителей подрядной организации ООО «УЮТ»

исп.директора ООО :Солонович Р.В.
представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):
председателя МКД :

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:	1960г
Срок службы здания	58лет
Материал стен	кирпичные
Вид и тип фундамента	бутовый,ленточный
Вид и тип кровли	скатная, шиферная
Число этажей	3
Количество подъездов	2
Количество квартир	18
Общая площадь дома	904,8м2
Общая площадь жилых помещений	904,8 м2
Наличие подвала (технического подполья)	нет
Наличие чердака (технического чердака)	да
Общий физический износ многоквартирного дома%	
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	0
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	0

2. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	16.05.2018г.	хорошо	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	09.04.2018г.	кв.№7-засор вентиляционного каналов	1 раз в год

Члены комиссии:

Начальник КТИ ООО «Бастион» Н.Ю. Салагаева

Инспектор КТИ ООО «Бастион» Н.А. Лисюкова

Исп. директор ООО Уют» Р.В. Солонович

Представители МКД

3. Результаты осмотра(Ленина 1)

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Выше отметки чердачного перекрытия**							
	Кровля							Кв.9,8,7 ремонт кровли 9,8 м 10.2018г.
	кровельное покрытие	кв.м.	513,6	шифер	удовлатвор.	ремонт над кв.9		
	желоба	пог.м.	97,8	металлические	удовлетвор.	ремонт		
	защитные ограждения	пог.м.	88,1	металлические	хорошее			
	Крыша							
	стропильная система	пог.м.	143,8	деревянные	хорошее			
	мауэрлат	пог.м.	97,8	деревянные	хорошее			
	выходы на чердак	шт.	2	дерево	хорошее			
	чердачные продухи	кв.м.						
	слуховые окна	кв.м.	2	дерево,шифер	удовлетвор.	ремонт		
	наружный водосток	пог.м.	127,2	пластик,оцинковка	удовлетвор.	восстановить недостающие элементы		
2								
	Фундаменты							
	цоколь	кв.м.	97,8	цемент.покраска	удовлетвор.	ремонт		

	отмостка	кв.м.	78,2	бетон	Удовлетвор.	восстано вить с 3-х сторон		
	крыльца	шт.	нет					
	Фасад	кв.м.	1036,7	кирпичный	удовлетвор.	ремонт		
	плиты балконов и лоджий	шт.						
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.						
	подъездные козырьки	шт.	2	профнастил	хорошее			Изготовление и установка козырьков над входами в подъезды 2шт. 06.2018г.
	дверные заполнения	шт.	2	металлическая, деревянная	хорошее			
	оконные заполнения	шт.	4	деревянные	хорошее			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные)	шт.	3	пластик	хорошее			
3	**Внутренние конструкции и оборудование**							
	Перекрытия							
	междуэтажные	кв.м.	292,4	деревянные	удовлетвор.			
	подвальные	кв.м.	446,1	деревянные утепленные	удовлетвор.			
	чердачные	кв.м.	446,1	деревянные утепленные	удовлетвор.			
	Внутренние стены	кв.м.	739,9	деревянные	удовлетвор.			
	Лестницы	кв.м.(ко л.)	8	ж/б	хорошее			
	Тамбурные двери	шт.	2	деревянные	удовлетвор.			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	41,6	стекло	хорошее			
	Внутренний водосток	пог.м.	нет					
6	**Центральное отопление**							

	отопительные приборы мест общего пользования	шт.						
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	4774,9	металл	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	2534,4	металл	хорошее			
	задвижки	шт.	2	металл	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	178	металл	удовлетвор.	ревизия и ремонт запорной арматуры		
	тепловые пункты	шт.	нет					
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	249,6	пенополиуретан , стекловата	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.	нет					
7	**Горячее водоснабжение**							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м						
	вертикальные трубопроводы	пог. м						
	задвижки	шт.						
	прочая запорная арматура	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.	нет					
8	**Холодное водоснабжение**							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	911,3	металл	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	345,6	металл	хорошее			
	задвижки	шт.	1	металл	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	24	металл	удовлетвор.	ревизия и ремонт запорной		

						арматуры		
	общедомовые приборы учета	шт.	нет					
9	**Система водоотведения (канализация)**							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	517,7	чугун,пластик	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	345,6	чугун,пластик	хорошее			1. Кв.2 ремонт канализации 3м 11.2018г., 2.кв.14,17 ремонт канализации 3,5 м 08.2018г.
	ливневая канализация	пог.м.						
	Электрооборудование							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1	металл	хорошее			
	щит распределительный этажный	шт.						
	светильники	шт.	8	стекло,пластик	хорошее			1.Монтаж подъездного освещения подъезд №2 10мп 02.2018г. 2.Ремонт дворового освещения между подъездами 1и 2 1шт. 11.2018г.
	выключатели	шт.	8	пластик	хорошее			