АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(_весеннего осмотра)

г. Еманжелинск «20» апреля 2021 г.

Комиссия в составе:
1) начальника КТИ ООО « УК Бастион» Н.Ю.Салагаевой,

2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» Н.А. Лисюковой,

3) директора ООО « УЮТ» Т.Н.Худяковой,

4) председателя совета МКД по адресу ул. Чайковского 9

составила настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 9 по ул. Чайковского г. Еманжелинск.

Общие сведения по строению

Год постройки 1956г.
Материал стен кирпичные
Число этажей 2 Количество подъездов 3
Наличие подвала или полуподвала отсутствует
Общая площадь помещений 989,1 м2
В том числе:
Жилая 989,1м2
Количество квартир 1 8
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Бутовой, ленточный в удовлетворительном состоянии
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные наружные капитальные стены, в удовлетворительном состоянии, внутренние капитальные стены , в удовлетворительном состоянии
3. Перегородки	Деревянные, в удовлетворительном состоянии
4. Перекрытия: Чердачные междуэтажные подвальные (другое)	 Деревянные, утепленные, в удовлетворительном состоянии Деревянные, в удовлетворительном состоянии
5. Крыша	Волнистые асбестоцементные листы, состояние удовлетворительном ,конек в удовлетворительном состоянии ,требуется частичный ремонт слуховых окон, закрытие слуховых окон на жалюзийные решетки
6.Водоотводящие устройства	Отсутствуют
7. Полы	В удовлетворительном состоянии , деревянные
8. Проемы: окна двери (другое)	 Деревянные, в удовлетворительном состоянии Входные металлические
9. Отделка внутренняя	 В хорошем состоянии

наружная (другое)	В удовлетворительном состоянии
10.Крыльца	Отсутствуют
11.Козырьки	Подъезда №1,2,3 покрытие ондулин в хорошем состоянии
12.Приямки	Отсутствуют
13.Отмостка	В хорошем состоянии
14.Освещение предподъездное	В хорошем состоянии
15. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	 Отсутствует Отсутствует Требуется прочистка вент. канала кв.№ 16 в кухне
16. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	 В хорошем состоянии В хорошем состоянии Отсутствует В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии
17.Межпанельные стыки	Отсутствуют

Выводы и рекомендации комиссии:
Требуется прочистка вент. канала кв.№ 16 в кухне

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

подпись		Салагаева Н.Ю. Ф.И.О.
подпись		Лисюкова Н.А. Ф.И.О.
подпись		Худякова Т.Н. Ф.И.О.
подпись		Мимотина Р.М. (кв. 6) Скобова Л.В (кв. 9) Ф.И.О.
Директор должность	подпись	Журавлев А.С. Ф.И.О.

«20» апреля 2021 г.

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. БМАНЖЕЛИНСК ИНН 7430025909 «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БАСТИОН» ОГРН 1167456084091