АКТ СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Мира 13 по состоянию:

весенний осмотр на " 19"апреля 2018 года

осенний осмотр на«12» сентября 2018 года

Комиссия в составе:

представителей управляющей организации ООО «УК Бастион»

начальника КТИ :Салагаевой Н.Ю.

инспектора КТИ :Лисюковой Н.А.

представителей подрядной организации ООО «УЮТ»

исп.директора ООО :Солонович Р.В. **представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):** председателя МКД :Кочкурова В.Е.

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:	1953г.
Срок службы здания	65 лет
Материал стен	кирпичные
Вид и тип фундамента	бутовый, ленточный
Вид и тип кровли	скатная, шиферная
Число этажей	2
Количество подъездов	1
Количество квартир	8
Общая площадь дома	527,7м2
Общая площадь жилых помещений	527,7 м2
Наличие подвала (технического подполья)	нет
Наличие чердака (технического чердака)	да
Общий физический износ многоквартирного дома%	
Количество нежилых помещений,	
не входящих в состав общего имущества	0
Общая площадь нежилых помещений,	
не входящих в состав общего имуществ	0

2. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

No	Наименование	Дата Выводы и принятые		Периодичность
п/п	мероприятия	проведения	решения	проведения
i	Техническое обслуживание внутрудомовых газовых остей	13.08.2018r	хорошо	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	30.03.2018г.	кв.№2,8-засор вентиляционных каналов	1 раз в год

Члены комиссии:

Начальник КТИ ООО «Бастион»

Инспектор КТИ ООО «Бастион»

Исп. директор ООО Уют»

Представители МКДВ.Е. Кочкурова

Положения Н.Ю. Салагаева

Н.А. Лисюкова

Р.В. Солонович

3. Результаты осмотра(Мира 13)

	Элементы	Единиц а измерен ия	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр				Осенний осмотр
№ π/π					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)		Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2 =	3	4	5	6	-	7 -	8	9 -
	Выше от	иетки черд	ачного перек	рытия					
	Кровля								
	кровельное покрытие	кв.м.	442,9	скатная ,шиферная	хорошее				
	желоба	пог.м.							
	защитные ограждения	пог.м.							
1	Крыша								
1	стропильная система	пог.м.	124	деревянная	удовлетвор.				
	мауэрлат	пог.м.	79,8	деревянный	хорошее				
	выходы на чердак	шт,	1	дерево,железо	хорошее				
	чердачные продухи	KB.M.							
	слуховые окна	KB.M.	1	дерево,шифер	удовлетвор.				
	наружный водосток	пог.м.							
	Фундаменты			бутовый ленточный	хорошее				
	цоколь	кв. м.	73,6	цементная окраска	удовлетвор.				1,0
2	отмостка	кв. м.	68,9	бетон	удовлетвор.				
	крыльца	шт.	нет						
	Фасад	KB.M.	559,02	оштукатуренный, окрашенный	удовлетвор.				
	плиты балконов и	шт.							

	лоджий		1					
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.						
	подъездные козырьки	шт.	1	профнастил	хорошее			
	дверные заполнения	шт.	1	деревянные	хорошее			
	оконные заполнения	шт.	1	пластиковые	хорошее			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные)	шт.	нет			подъездную восстановить		
	Внутренн	ие констр	укции и обо	рудование				
	Перекрытия							•
1 0	междуэтажные	кв.м.	384,7	деревянные	удовлетвор.			
	подвальные	кв.м.	384,7	деревянные	удовлетвор.			
	чердачные	кв.м.	384,7	деревянные	удовлетвор.			
3	Внутренние стены	КВ.М.	330,8	деревянные	удовлетвор.			
	Лестницы	кв.м.(ко л.)	2	деревянные	удовлетвор.			
	Тамбурные двери	шт.	1	деревянные	удовлетвор.			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	5,2	стекло	хорошее			
	Внутренний водосток	пог.м.	нет					
	Централы	ное отопло	ение					
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	1	металл	хорошее			
4	горизонтальные трубопроводы	пог. м	1556,4	металл	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	860	металл	хорошее			Кв.3 ремонт отопления 3,5 м 10.2018г.
	задвижки	шт.	2	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия	=	
	прочая запорная арматура	шт.	90	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия		

	тепловые пункты	шт.	нет		1			I		
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	183,6	пенополиуретан, стекловата	хорошее		=			
	общедомовые приборы учета	шт.	нет					_ = 1		
	Горячее водоснабжение									
	горизонтальные трубопроводы	пог. м								
5	вертикальные трубопроводы	пог. м						•		
	задвижки	шт.								
	прочая запорная арматура	шт.								
	общедомовые приборы учета	шт.								
	Холодное	водоснаб	жение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	213,1	металл	хорошее					
	вертикальные трубопроводы	пог. м	68,8	металл	хорошее					
6	задвижки	шт.	1	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия				
	прочая запорная арматура	шт.	12	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия				
	общедомовые приборы учета	шт.								
	Система в	одоотвед	ения (канал	изация)						
7	горизонтальные трубопроводы	пог. м	147,5	пластик, чугун	хорошее			W		
	вертикальные трубопроводы	пог. м	68,8	пластик, чугун	хорошее	-	-			
	ливневая канализация	пог.м.								
8	Электрооб	орудован	ие							
0	вводное	шт.	1	металл	хорошее					

распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)						
щит распределительный этажный	шт.					
светильники	шт.	3	стекло,пластик	хорошее		
выключатели	шт.	3	пластик	хорошее		
розетки	шт.					
общедомовые приборы учета	шт.					•