AKT

сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома весеннего осмотра

г.Еманжелинск

ул.Герцена 21

" 22"апреля 2019г.

Комиссия в составе:

- 1)главного инженера ООО"УК Бастион" М.М.Кальницкого,
- 2)инспектора КТИ ООО "УК Бастион" Н.А.Лисюковой,
- 3)зам.директора ООО "УЮТ" Р.В.Солоновича,
- 4)председателя совета МКД по адресу ул.М.Герцена21

составила настоящий акт весеннего осмотра технического сотояния общего имущества многоквартирного дома №21 по ул. Герцена г.Еманжелинск.

Общие сведения по строению

Год постройки 1982

Материал стен кирпичные

Число этажей 5 Количество подъездов 10

Наличие подвалов и полуподвалов подвал

Общая площадь помещений 7599,6м2

В том числе:

Жилая 6935,8м2

Количество квартир 120

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено

следующие:

Наименование конструктивных	Техническое состояние элементов общего имущества МКД	
элементов		
1.Фундамент	Хорошее	
2.Наружные и внутренние капитальные	Хорошее	
стены		
3.Перегородки	Хорошее	
4.Перекрытия :		
чердачные	Хорошее	
междуэтажные	Хорошее	
подвальные	Хорошее	
другое		
5.Крыша	Хорошее	
6.Полы	Хорошее	
7.Проемы:		
окна	Хорошее	
двери	Хорошее	
другое		
8.Отделка		
внутренняя	Удовлетворительное	
наружная	Удовлетворительное	

12.Межпанельные стыки	Отсутствует	
11.Крыльца	Удовлетворительное	
отопление (от внешних котельных)	Хорошее	
газоснабжение	Хорошее	
водоотведение	Хорошее	
горячееводоснабжение	Хорошее	
холодное водоснабжение	Хорошее	
электроснабжение	Хорошее	
предоставления коммунальных услуг:		
коммуникации и обору дование для		
10.Внутридомовые инженерные		
вентиляции		
лифт		
мусоропровод		
оборудование , вт.ч.:		
санитарно -техническое и иное		
9.Механическое ,электрическое,	Хорошее	
другое		

Выводы и реком	ендации комиссии:	
Подписи членов	комиссии и присутствующих лиц:	
	подпись Подпись	Successor R.F. Sosiburgació M.H. Cosionoscia P.B Ф.И.О.
Диролтур должность	подпись	Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. М.П. БАСТИОН