

АКТ
СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Чкалова д.17
по состоянию:

весенний осмотр на " 19"апреля2018 года

осенний осмотр на«03» сентября 2018 года

Комиссия в составе:

представителей управляющей организации ООО «УК Бастион»

начальника КТИ :Салагаевой Н.Ю.

инспектора КТИ :Лисюковой Н.А.

представителей подрядной организации ООО «УЮТ»

исп.директора ООО :Солонович Р.В.

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

председателя МКД :Суровцев В.В.

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:	1953г.
Срок службы здания	65 лет
Материал стен	кирпичные
Вид и тип фундамента	бутовый,ленточный
Вид и тип кровли	скатная,шиферная
Число этажей	2
Количество подъездов	1
Количество квартир	8
Общая площадь дома	471,5м2
Общая площадь жилых помещений	471,5 м2
Наличие подвала (технического подполья)	нет
Наличие чердака (технического чердака)	да
Общий физический износ многоквартирного дома%	
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	0
Общая площадь нежилых помещений не входящих в состав общего имущества	0

2. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	06.08.2018г.	хорошо	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	30.03.2018г.	кв. № 3,5,6,7-засор вентиляционных каналов	1 раз в год


Члены комиссии:


Начальник КТИ ООО «Бастион»

Инспектор КТИ ООО «Бастион»

Исп. директор ООО Уют»

Представители МКДВ.В.Суровцев

 Н.Ю. Салагаева

 Н.А. Лисюкова

 Р.В. Солонович

3. Результаты осмотра

№ п/п	Элементы	Единиц а измерен ия	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному у сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв.м.	413,5	скатная, шиферная	удовлетвор.	ремонт конька		
	желоба	пог.м.						
	защитные ограждения	пог.м.						
	Крыша							
	стропильная система	пог.м.	115,8	дерево	удовлетвор.			
	мауэрлат	пог.м.	75,12	дерево	хорошее			
	выходы на чердак	шт.	1	дерево, железо	хорошее			
	чердачные продухи	кв.м.						
	слуховые окна	кв.м.	1	дерево,шифер	удовлетвор.			
	наружный водосток	пог.м.						
2								
	Фундаменты			бутовый, ленточный	хорошее			
	цоколь	кв.м.	76	цемент.покраска	удовлетвор.	частичный ремонт		
	отмостка	кв.м.	60,8	бетон	удовлетвор.	полное восстанов ление		
	крыльца	шт.	нет					

	Фасад	кв.м.	532	оштукатуренный, окрашенный	удовлетвор.	трещины на фасаде, окраска		
	плиты балконов и лоджий	шт.						
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.						
	подъездные козырьки	шт.	нет					
	дверные заполнения	шт.	1	деревянная	удовлетвор.			
	оконные заполнения	шт.	2	деревянные	удовлетвор.			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные)	шт.	2	пластик	хорошее			
3	Внутренние конструкции и оборудование							
	Перекрытия							
	междуэтажные	кв.м.	359,2	деревянные	удовлетвор.			
	подвальные	кв.м.	359,2	деревянные	удовлетвор.			
	чердачные	кв.м.	359,2	деревянные	удовлетвор.			
	Внутренние стены	кв.м.	285,6	кирпичные, деревянные	удовлетвор.			
	Лестницы	кв.м.(ко л.)	2	деревянные	удовлетвор.	ремонт пола		
	Тамбурные двери	шт.	1	деревянные	удовлетвор.			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	5,2	стекло	хорошее			
4	Внутренний водосток	пог.м.	нет					
	Центральное отопление							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	1	металл	хорошее			
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	849,1	металл	хорошее			

	вертикальные трубопроводы	пог. м	447,2	металл	хорошее			
	задвижки	шт.	2	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия		
	прочая запорная арматура	шт.	54	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия		
	тепловые пункты	шт.						
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	175,24	пенополиуретан, стекловата	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.						
5	Горячее водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м						
	вертикальные трубопроводы	пог. м						
	задвижки	шт.						
	прочая запорная арматура	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.						
6	Холодное водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	208,7	металл	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	68,8	металл	хорошее			
	задвижки	шт.	1	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия		
	прочая запорная арматура	шт.	8	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия		
	общедомовые приборы учета	шт.						
7	Система водоотведения (канализация)							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	143,1	пластик, чугун	удовлетвор.	ремонт		

	вертикальные трубопроводы	пог. м	68,8	пластик, чугун	удовлетвор.	ремонт		
	ливневая канализация	пог.м.						
8	Электрооборудование							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1	металл	хорошее			
	щит распределительный этажный	шт.						
	светильники	шт.	3	пластик, стекло	хорошее			
	выключатели	шт.	3	пластик	хорошее			
	розетки	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.						