

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
весеннего осмотра

г.Еманжелинск ул.Герцена 7А

" 22"апреля 2019г.

Комиссия в составе :

- 1)главного инженера ООО"УК Бастион" М.М.Кальницкого,
- 2)инспектора КТИ ООО "УК Бастион" Н.А.Лисюковой,
- 3)зам.директора ООО "УЮТ" Р.В.Солоновича,
- 4)председателя совета МКД по адресу ул.Герцена 7А

составила настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №7А по ул. Герцена 7А г.Еманжелинск.

Общие сведения по строению

Год постройки 1988

Материал стен кирпичные

Число этажей 4 Количество подъездов 1

Наличие подвалов и полуподвалов подвал

Общая площадь помещений 737,7 м2

В том числе :

Жилая 723,6м2

Количество квартир 12

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено + следующие:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1.Фундамент	Хорошее
2.Наружные и внутренние капитальные стены	Хорошее
3.Перегородки	Хорошее
4.Перекрытия :	
чердачные	Хорошее
междуэтажные	Хорошее
подвальные	Хорошее
другое	
5.Крыша	Удовлетворительное
6.Полы	Хорошее
7.Проемы:	
окна	Хорошее
двери	Хорошее
другое	
8.Отделка	
внутренняя	Удовлетворительное
наружная	Хорошее