АКТ
СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Титова 17

по состоянию: 13.09.2018г.

весенний осмотр на "26"марта 2018 года

осенний осмотр на "13"сентября 2018 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации ООО «УК Бастион»

Начальника КТИ : Салагаевой Н.Ю.

Инспектора КТИ : Пивоваровой Е.Г.

представителей подрядной организации ООО «УЮТ»

исп. директора ООО «Уют»: Солонович Р.В.

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Председателя МКД: *Маркова Ю.Н.*

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1979
Срок службы здания : 39 лет
Материал стен : кирпичные
Вид и тип фундамента : железобетонные блоки
Вид и тип кровли : шиферная, скатная
Число этажей : 5
Количество подъездов : 4
Количество квартир : 70
Общая площадь дома : 2869,8 кв. м.
Общая площадь жилых помещений : 2869,8 кв.м.
Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья) : нет
Наличие чердака (технического чердака) : да
Общий физический износ многоквартирного дома : -
Количество нежилых помещений,
не входящих в состав общего имущества : -
Общая площадь нежилых помещений,
не входящих в состав общего имущества : - кв.м

2. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	17.09.2018	хорошо	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	03.04.2018	Засор вент каналов в кв. № 23,48,68	1 раз в год

Члены комиссии:

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г.

Исполнительный директор ООО «Уют» Солонович Р.В.

Председатель МКД *Марков Ю.Н.*

3. Результаты осмотра (Титова17)

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Выше отметки чердачного перекрытия**							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв.м.	1034	шифер	удовлетворительное			
	желоба	пог.м.	151,4	металлические	удовлетворительное			
	защитные ограждения	пог.м.	151,4	металлическое	удовлетворительное			
	Крыша							
	стропильная система	шт.	258	деревянная	хорошее			
	мауэрлат	пог.м.	154,4	дерявянный	хорошее			
	выходы на чердак	шт.	4	деревянные	удовлетворительное			
	чердачные продухи	кв.м.	-					
	слуховые окна	кв.м.	9	деревянные	удовлетворительное			
	наружный водосток	пог.м.	224	пластиковые, асбестоцементные	удовлетворительное			
2	**Наружные конструкции и оборудование**							
	Фундаменты			бутовый ленточный	хорошее			

	цоколь	кв.м.	151,4	цементное покрытие	удовлетворительное			
	отмостка	кв.м.	121,1	бетон	удовлетворительное			
	крыльца	шт.	4	бетонные	хорошее			
	Фасад	кв.м.	1841,5	кирпич	хорошее			
	плиты балконов	шт.		ж/б плиты	удовлетворительное			
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.		металлическое	удовлетворительное			
	подъездные козырьки	шт.	4	плиты	удовлетворительное			
	дверные заполнения	шт.	4	металлическое	хорошее			
	оконные заполнения	шт.	16	деревянное	удовлетворительное			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные)	шт.	4		хорошее			
3	**Внутренние конструкции и оборудование**							
	Перекрытия			ж/б плиты	хорошее			
	междуэтажные	кв.м.	3204,8	ж/б плиты	хорошее			
	подвальные	кв.м.	801,2	ж/б плиты	хорошее			
	чердачные	кв.м.	801,2	ж/б плиты	хорошее			
	Внутренние стены	кв.м.	1766,8	кирпичные	хорошее			
	Лестницы	кв.м.	266,5	бетонные	хорошее			
	Тамбурные двери	шт.	4	деревянные	удовлетворительное			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	46,8	стекло	удовлетворительное			
	Внутренний водосток	пог.м.	-					
4	**Центральное отопление**							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	4	металлические	хорошее			

	горизонтальные трубопроводы	пог. м	12473,1	металлические	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	6574	металлические	хорошее			
	задвижки	шт.	2	металлические	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	382	металлические	хорошее			
	тепловые пункты	шт.	1					
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	6574	пенополиуретан	удовлетворительное			
	общедомовые приборы учета	шт.	1					
5	**Горячее водоснабжение**							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	3093,7	металлические	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	1211	металлические	хорошее			
	задвижки	шт.	1	металлические	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	70	металлическая	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.	1					
6	**Холодное водоснабжение**							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	3093,7	металлические	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	1211	металлические	хорошее			
	задвижки	шт.	1	металлические	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	70	металлические	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.	-					
7	**Система водоотведения (канализация)**							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	2673,7	чугун, пластик	хорошее			
	вертикальные	пог. м	1211	чугун, пластик	хорошее			

	трубопроводы							
	ливневая канализация	пог.м.						
8	**Электрооборудование**							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1					
	щит распределительный этажный	шт.						
	светильники	шт.	24					
	выключатели	шт.	4					
	розетки	шт.	-					
	общедомовые приборы учета	шт.	-					