

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
весеннего осмотра

г.Еманжелинск

"17" апреля 2019г.

Комиссия в составе :

- 1)главного инженера ООО"УК Бастион" М.М.Кальницкого,
- 2)инспектора КТИ ООО "УК Бастион" Н.А.Лисюковой,
- 3)зам.директора ООО "УЮТ" Р.В.Солоновича,
- 4)председателя совета МКД по адресу пер.Железнодорожный дом 1

составила настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №1 по пер.Железнодорожный г.Еманжелинск.

Общие сведения по строению

Год постройки 1949

Материал стен шлакоблочные

Число этажей 2 Количество подъездов 2

Наличие подвалов и полуподвалов отсутствует

Общая площадь помещений 837,7 м²

В том числе :

Жилая 784,5

Количество квартир 12

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующие:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1.Фундамент	Хорошее
2.Наружные и внутренние капитальные стены	Хорошее
3.Перегородки	Хорошее
4.Перекрытия : чердачные междуэтажные подвальные другое	Удовлетворительное Удовлетворительное
5.Крыша	Хорошее
6.Полы	Хорошее
7.Проемы: окна двери другое	Хорошее Хорошее
8.Отделка внутренняя	Хорошее

