

АКТ
СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Ленина 24

по состоянию: 11.09.2018г.

весенний осмотр на "28"марта 2018 года

осенний осмотр на "11"сентября 2018 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации ООО «УК Бастион»

Начальника КТИ : Салагаевой Н.Ю.

Инспектора КТИ : Пивоваровой Е.Г.

представителей подрядной организации ООО «УЮТ»

исп. директора ООО «Уют»: Солонович Р.В.

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Председателя МКД:

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1960

Срок службы здания : 58 лет

Материал стен : кирпичные

Вид и тип фундамента : бутовый

Вид и тип кровли : шиферная, скатная

Число этажей : 3

Количество подъездов : 3

Количество квартир : 36

Общая площадь дома : 1487,8 кв. м.

Общая площадь жилых помещений : 1405,4 кв.м.

Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья) : да

Наличие чердака (технического чердака) : да

Общий физический износ многоквартирного дома :-

Количество нежилых помещений,

не входящих в состав общего имущества : 2

Общая площадь нежилых помещений,

не входящих в состав общего имущества : 82,4 кв.м

2. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	26.07.2018	хорошо	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	30.03.2018	Засор вент каналов в кв. № 1,7,19,20,23,27,34,35,36	1 раз в год

Члены комиссии:

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю. 

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г. 

Исполнительный директор ООО «Уют» Солонович Р.В. 

Председатель МКД

3. Результаты осмотра (Ленина 24)

№ п/п	Элементы	Единиц а измерен ия	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному у сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв.м.	883	шифер	удовлетворител ьное			
	желоба	пог.м.	133	металлические	удовлетворител ьное			
	защитные ограждения	пог.м.	133	металлическое	удовлетворител ьное			
	Крыша							
	стропильная система	Шт.	219	деревянная	хорошее			
	мауэрлат	пог.м.	133	деревянный	хорошее			
	выходы на чердак	шт.	3	деревянные	удовлетворител ьное			
	чердачные продухи	кв.м.	-					
	слуховые окна	кв.м.	7	деревянные	удовлетворител ьное			
	наружный водосток	пог.м.	124,6	Пластиковые, асбестоцемент ные	хорошее			
2	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты			бутовый ленточный	хорошее			

	цоколь	кв.м.	133	цементное покрытие	удовлетворительное			
	отмостка	кв.м.	106,4	бетон	удовлетворительное			
	крыльца	шт.	-					
	Фасад	кв.м.	1034,1	кирпич	хорошее			
	плиты балконов	шт.		ж/б плиты	удовлетворительное			
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.		металлическое	удовлетворительное			
	подъездные козырьки	шт.	3	плиты	удовлетворительное			
	дверные заполнения	шт.	3	металлическое	хорошее			
	оконные заполнения	шт.	6	деревянное	удовлетворительное			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные)	шт.	3		хорошее			
3	Внутренние конструкции и оборудование							
	Перекрытия			ж/б плиты	хорошее			
	междуэтажные	кв.м.	1398,4	ж/б плиты	хорошее			
	подвальные	кв.м.	679,2	ж/б плиты	хорошее			
	чердачные	кв.м.	679,2	ж/б плиты	хорошее			
	Внутренние стены	кв.м.	959,4	кирпичные	хорошее			
	Лестницы	кв.м.	109,8	бетонные	хорошее			
	Тамбурные двери	шт.	3	деревянные	удовлетворительное			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	46,8	стекло	удовлетворительное			
4	Внутренний водосток	пог.м.	-					
	Центральное отопление							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	3	металлические (конвектора)	хорошее			

	горизонтальные трубопроводы	пог. м	3942	металлические	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	2116	металлические	хорошее			
	задвижки	шт.	2	металлические	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	186	металлические	хорошее			
	тепловые пункты	шт.						
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	3114	пенополиуретан	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.	-					
5	Горячее водоснабжение (нет) колонки							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м						
	вертикальные трубопроводы	пог. м						
	задвижки	шт.						
	прочая запорная арматура	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.	-					
6	Холодное водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	1067,3	металлические	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	414	металлические	хорошее			
	задвижки	шт.	1	металлические	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	36	металлические	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.	-					
7	Система водоотведения (канализация)							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	937,7	чугун, пластик	хорошее			
	вертикальные	пог. м	937,7	чугун, пластик	хорошее			

	трубопроводы							
	ливневая канализация	пог.м.						
8	Электрооборудование							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	2					
	щит распределительный этажный	шт.						
	светильники	шт.	12					
	выключатели	шт.	3					
	розетки	шт.	-					
	общедомовые приборы учета	шт.	-					