

АКТ
СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Герцена 16

по состоянию: 10.09.2018г.

весенний осмотр на "02"апреля 2018 года

осенний осмотр на "10"сентября 2018 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации ООО «УК Бастион»

Начальника КТИ : Салагаевой Н.Ю.

Инспектора КТИ : Пивоваровой Е.Г.

представителей подрядной организации ООО «УЮТ»

исп. директора ООО «Уют»: Солонович Р.В.

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Председателя МКД: Афолина В.М.

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1964

Срок службы здания : 54 года

Материал стен : кирпичные

Вид и тип фундамента : бутовый

Вид и тип кровли : шиферная, скатная

Число этажей : 5

Количество подъездов : 3

Количество квартир : 44

Общая площадь дома : 2587,8 кв. м.

Общая площадь жилых помещений : 2223,8 кв.м.

Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья) : да

Наличие чердака (технического чердака) : да

Общий физический износ многоквартирного дома :45% (по состоянию на 22.12.2009г)

Количество нежилых помещений,
не входящих в состав общего имущества : 6

Общая площадь нежилых помещений,
не входящих в состав общего имущества :364 кв.м

2. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	09.08.2018	хорошо	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	30.03.2018	хорошо	1 раз в год

Члены комиссии:

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г.

Исполнительный директор ООО «Уют» Солонович Р.В.

Председатель МКД

Афонин В.М.

3. Результаты осмотра (Герцена 16)

№ п/п	Элементы	Единиц а измерен ия	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному у сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв.м.	812,0	шифер	удовлетворите льное			
	желоба	пог.м.	135,0	металлические	удовлетворите льное			
	защитные ограждения	пог.м.	135,0	металлические	удовлетворите льное			
	Крыша							
	стропильная система	пог.м.	227,0	деревянная	хорошее			
	мауэрлат	пог.м.	135,0	деревянный	хорошее			
	выходы на чердак	шт.	3	деревянные	хорошее			
	чердачные продухи	кв.м.	-					
	слуховые окна	кв.м.	8	деревянные	удовлетворите льное			
	наружный водосток	пог.м.	210,0	пластиковый, асбестоцементн ый	удовлетворите льное			
2	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты			бутовый	хорошее			

	цоколь	кв.м.	135,0	цементное покрытие	удовлетворительное			
	отмостка	кв.м.	108,0	бетон	удовлетворительное			
	крыльца	шт.	3	бетонное	удовлетворительное			
	Фасад	кв.м.	1712,5	кирпич	хорошее			
	плиты балконов и лоджий	шт.		ж/б плиты	удовлетворительное			
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.		металлическое	хорошее			
	подъездные козырьки	шт.	3	ж/б плита	удовлетворительное			
	дверные заполнения	шт.	3	металлические	хорошее			
	оконные заполнения	шт.	20	деревянное	удовлетворительное			
	подвальные окна	шт.	нет					
	таблички (адресные, подъездные)	шт.	3		хорошее			
3	Внутренние конструкции и оборудование							
	Перекрытия			ж/б плиты	хорошее			
	междуэтажные	кв.м.	2820,8	ж/б плиты	хорошее			
	подвальные	кв.м.	705,2	ж/б плиты	хорошее			
	чердачные	кв.м.	705,2	ж/б плиты	хорошее			
	Внутренние стены	кв.м.	1635,0	кирпичные	хорошее			
	Лестницы	кв.м.	185,0	бетонные	хорошее			
	Тамбурные двери	шт.	3	деревянные	удовлетворительное			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	20,8	стекло	удовлетворительное			
4	Внутренний водосток	пог.м.	-					
	Центральное отопление							
	отопительные приборы мест общего	шт.	3	металлические	хорошее			

	пользования							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	6830,5	металлические	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	3563,8	металлические	хорошее			
	задвижки	шт.	2	металлические	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	208	металлические	хорошее			
	тепловые пункты	шт.	-					
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	5285,5	пенополиуретан	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.	-					
5	Горячее водоснабжение (колонки)							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м						
	вертикальные трубопроводы	пог. м						
	задвижки	шт.						
	прочая запорная арматура	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.	-					
6	Холодное водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	1979,0	металлические	удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	761,2	металлические	удовлетворительное			
	задвижки	шт.	1	металлические	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	44	металлические	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.	-					
7	Система водоотведения (канализация)							

	горизонтальные трубопроводы	пог. м	1715,0	чугун, пластик	удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	761,2	чугун, пластик	удовлетворительное			
	ливневая канализация	пог.м.						
8	Электрооборудование							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1					
	щит распределительный этажный	шт.						
	светильники	шт.	12					
	выключатели	шт.	3					
	розетки	шт.	-					
	общедомовые приборы учета	шт.	-					