

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(весеннего осмотра)

г. Еманжелинск

«25» апреля 2022 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера ООО «УК Бастион» А.А. Маслова,
- 2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» К.Ю.Ефремовой,
- 3) директора ООО «Уют» Т.Н. Худяковой,
- 4) председателя совета МКД по адресу: ул.Титова д. 2 Мирошниченко Е.А.

оставила настоящий акт №43 весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 2 по ул. Титова, год постройки 1989




В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	железобетонный <u>состояние удовлетв</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	стены выполнены из кирпича <u>в хорошем состоянии</u>
3. Перекрытия: чердачные	ж/бетонные плиты, состояние <u>удовлетв.</u> утепление перекрытия <u>не требует</u>


Выводы и рекомендации комиссии:

частичной ремонт от шпакли, частичной ремонт крошеч

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

 /Маслов А.А./
 /Ефремова К.Ю./
 /Худякова Т.Н./
/ /

Директор ООО «УК Бастион»
должность


подпись

Журавлев А.С.
Ф.И.О.

«25» апреля 2022 г.



междуэтажные подвальные (другое)	ж/бетонные плиты <u>удовлетв.</u> ж/бетонные плиты <u>удовлетв.</u>
4. Крыша	волнистые, асбестоцементные листы <u>состояние удовлетв</u> конёк <u>состояние удовлетв.</u>
5. Полы	<u>состояние удовлетв.</u>
6. Проемы: окна двери (другое)	<u>деревянное удовлетв.</u> металлические
7. Отделка наружная (другое)	<u>состояние удовлетв.</u>
8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: вентиляция	требуется прочистка вентиляции в кв. 9,65
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>хорошее</u> <u>хорошее</u> <u>хорошее</u> <u>хорошее</u> <u>хорошее</u> <u>хорошее</u>
10. Крыльца	<u>состояние удовлетв.</u>
11. Межпанельные стыки	<u>отсутствуют</u>