

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
весеннего осмотра

г.Еманжелинск ул.Ленина 6

" 20" мая 2019г.

Комиссия в составе :

- 1)главного инженера ООО"УК Бастион" М.М.Кальницкого,
- 2)инспектора КТИ ООО "УК Бастион" Н.А.Лисюковой,
- 3)зам.директора ООО "УЮТ" Р.В.Солоновича,
- 4)председателя совета МКД по адресу ул.Ленина 6

составила настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №6 по ул.Ленина г.Еманжелинск.

Общие сведения по строению

Год постройки 1957

Материал стен кирпичные

Число этажей 3 Количество подъездов 8

Наличие подвалов и полуподвалов да

Общая площадь помещений 4093,1 м2

В том числе :

Жилая 3804 м2

Количество квартир 57

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующие:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1.Фундамент	Хорошее
2.Наружные и внутренние капитальные стены	Хорошее
3.Перегородки	Хорошее
4.Перекрытия :	
чердачные	Удовлетворительное
междуэтажные	Удовлетворительное
подвальные	
другое	
5.Крыша	Удовлетворительное
6.Полы	Удовлетворительное
7.Проемы:	
окна	Хорошее
двери	Удовлетворительное
другое	
8.Отделка	
внутренняя	Удовлетворительное
наружная	Удовлетворительное

