


Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах

№ п/п	Адрес	Цель мероприятия	Применяемые технологии, оборудования и материалы	Источник финансирования
1	2	3	4	5
2018, 2019, 2020				
Система отопления				
	Пряжки реки наб., д. 56, лит. А	Обеспечение объективного учета количества потребленной тепловой энергии на нужды ГВС и отопления	Монтаж узла учета тепловой энергии на базе тепловычислителя ТВ-7 и расходомеров «Питерфлоу»	Фонд капитального ремонта
	Обводного кан., д. 203, лит. А	Предотвращение теплопотерь через трубопроводы для уменьшения потребленной тепловой энергии	Замена тепловой изоляции на верхнем розливе системы теплоснабжения (на чердаке)	Текущий ремонт
	Все адреса ООО «СТИЛЬ С»	Своевременное выявление, устранение и предотвращение ненормативных утечек теплоносителя на нужды ЦО (в том числе на внутриквартальных сетях), соблюдение температурного графика, снижение потребления тепловой энергии	Еженедельный мониторинг работы узлов учета тепловой энергии путем дистанционного получения данных по модему, анализ данных, составление графиков и таблиц, формирование отчета и работа по устранению выявленных дефектов/неисправностей	Начисления жителям МКД
Система горячего водоснабжения				
	Все адреса ООО «СТИЛЬ С»	Своевременное выявление, устранение и предотвращение ненормативных утечек теплоносителя на нужды ГВС (в том числе на внутриквартальных сетях), соблюдение температурного графика, снижение	Еженедельный мониторинг работы узлов учета тепловой энергии путем дистанционного получения данных по модему, анализ данных, составление графиков и таблиц, формирование отчета и работа по устранению выявленных дефектов/неисправностей	Начисления жителям МКД

		потребления тепловой энергии и теплоносителя		
Система холодного водоснабжения				
3	Все адреса ООО «СТИЛЬ С»	Своевременное выявление, устранение и предотвращение ненормативных утечек холодной воды из внутренних сетей	Прием заявок от жителей, еженедельный профилактический осмотр и ревизия водомерных узлов, ежемесячный профилактический осмотр розливов и стояков ХВС в МКД, поиск и устранение дефектов (при наличии)	Начисления жителям МКД
Система электроснабжения				
	Рижский пр., д. 46, лит. А	Снижение потребления электрической энергии на освещение мест общего пользования	Замена светильников (ламп) на энергосберегающие	Текущий ремонт
Дверные и оконные конструкции				
	Витебская ул., д. 29, лит. А	Предотвращение теплопотерь через ограждающие конструкции и двери/окна	Регулировка, ремонт оконных рам в пар. № 1 на 1 этаже (не плотно закрываются); Установка рамы продуха в подвал пар. № 1	Текущий ремонт
	Витебская ул., д. 23, лит. А	Предотвращение теплопотерь через ограждающие конструкции и двери/окна	Регулировка, ремонт оконных рам в пар. № 1 на 3 этаже (не плотно закрываются);	Текущий ремонт
	Витебская ул., д. 23, лит. Б	Предотвращение теплопотерь через ограждающие конструкции и двери/окна	Замена стекла в окне на лестничной клетке в пар. № 2 на 2 и 3 этаже	Текущий ремонт

Генеральный директор



С.Г. Леднев