

АКТ
СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Титова 10

по состоянию: 12.09.2018г.

весенний осмотр на "03"апреля 2018 года

осенний осмотр на "12"сентября 2018 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации ООО «УК Бастион»

Начальника КТИ : Салагаевой Н.Ю.

Инспектора КТИ : Пивоваровой Е.Г.

представителей подрядной организации ООО «УЮТ»

исп. директора ООО «Уют»: Солонович Р.В.

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Председателя МКД: *Лебедевой Е.А.*

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1993

Срок службы здания : 25 лет

Материал стен : кирпичные

Вид и тип фундамента : железобетонный

Вид и тип кровли : шиферная, скатная

Число этажей : 5

Количество подъездов : 6

Количество квартир : 82

Общая площадь дома : 4285,5 кв. м.

Общая площадь жилых помещений : 4285,5 кв.м.

Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья) : да

Наличие чердака (технического чердака) : да

Общий физический износ многоквартирного дома : 15% (по состоянию на 22.12.2009г)

Количество нежилых помещений,

не входящих в состав общего имущества : -

Общая площадь нежилых помещений,


не входящих в состав общего имущества : - кв.м

2. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	19.01.2018	хорошо	1 раз в год
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	06.04.2018	Засор вент каналов в кв. № 63,64,	1 раз в год

Члены комиссии:

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю. 

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е.Г. 

Исполнительный директор ООО «Уют» Солонович Р.В. 

Председатель МКД

Лебедева Е.А.

3. Результаты осмотра (Титова 10)

№ п/п	Элементы	Единиц а измерен ия	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному у сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв.м.	1668,0	шифер	хорошее			
	желоба	пог.м.	223,4	металлические	хорошее			
	защитные ограждения	пог.м.	223,4	металлические	хорошее			
	Крыша							
	стропильная система	пог.м.	414,0	деревянная	хорошее			
	мауэрлат	пог.м.	223,4	деревянный	хорошее			
	выходы на чердак	шт.	6	деревянные	удовлетворительное			
	чердачные продухи	кв.м.	-					
	слуховые окна	кв.м.	12	шиферные	удовлетворительное			
	наружный водосток	пог.м.	280,0	Пластиковый, асбестоцементный	удовлетворительное			
2	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты			железобетонный	хорошее			
	цоколь	кв.м.	133,8	цементное покрытие	удовлетворительное			

	отмостка	кв.м.	107,0	бетон	хорошее			
	крыльца	шт.	6	бетонные	хорошее			
	Фасад	кв.м.	1092	кирпич	хорошее			
	плиты лоджий	шт.		ж/б плиты	хорошее			
	ограждение лоджий	пог.м.		бетонное	хорошее			
	подъездные козырьки	шт.	6	бетонные плиты	хорошее			
	дверные заполнения	шт.	6	металлические	хорошее			
	оконные заполнения	шт.	24	деревянное	удовлетворител ьное			
	подвальные окна	шт.	-					
	таблички (адресные, подъездные)	шт.	6		хорошее			
3	Внутренние конструкции и оборудование							
	Перекрытия			ж/б плиты	хорошее			
	междуэтажные	кв.м.	5132,4	ж/б плиты	хорошее			
	подвальные	кв.м.	1283,1	ж/б плиты	хорошее			
	чердачные	кв.м.	1283,1	ж/б плиты	хорошее			
	Внутренние стены	кв.м.	1015,2	кирпичные	хорошее			
	Лестницы	кв.м.	534,1	бетонные	хорошее			
	Тамбурные двери	шт.	6	деревянные	удовлетворител ьное			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	56,4	стекло	удовлетворител ьное			
4	Внутренний водосток	пог.м.	-					
	Центральное отопление							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	6	металлические (конвектора)	хорошее			
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	17375,5	металлические	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	9134,4	металлические	хорошее			

	задвижки	шт.	2	металлические	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	528	металлические	хорошее			
	тепловые пункты	шт.	1					
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	13415,5	пенополиуретан	удовлетворительное			
	общедомовые приборы учета	шт.						
5	Горячее водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	3682,7	металлические	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	1418,6	металлические	хорошее			
	задвижки	шт.	1	металлические	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	82	металлическая	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.	-					
6	Холодное водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	3682,7	металлические	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	1418,6	металлические	хорошее			
	задвижки	шт.	1	металлические	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	82	металлические	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.	снят с учёта					
7	Система водоотведения (канализация)							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	3190,7	чугун, пластик	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	1419,0	чугун, пластик	хорошее			
	ливневая канализация	пог.м.						
8	Электрооборудование							

вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	2					
щит распределительный этажный	шт.						
светильники	шт.	36					
выключатели	шт.	6					
розетки	шт.	-					
общедомовые приборы учета	шт.	-					