

**АКТ**  
**сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома**  
**(весеннего осмотра)**

г. Еманжелинск

«27» апреля 2022 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера ООО «УК Бастион» А.А. Маслова,
- 2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» К.Ю.Ефремовой,
- 3) директора ООО «Уют» Т.Н. Худяковой,
- 4) председателя совета МКД по адресу: ул. Чкалова д. 14 Овчиниковой А.А.

составила настоящий акт №63 весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 14 по ул. Чкалова, год постройки 1966

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

<b>Наименование конструктивных элементов</b>	<b>Техническое состояние элементов общего имущества МКД</b>
1. Фундамент	бетонные блоки <u>состояние удовлетв.</u>
2. Наружные и внутренние капитальные стены	стены выполнены из кирпича <u>удовлетв.</u>
3. Перекрытия: чердачные	ж/бетонные плиты, состояние <u>удовлетв.</u> утепление перекрытия <u>не требует</u>

Выводы и рекомендации комиссии:

закрывать шумовое окно

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

/Маслов А.А./

/Ефремова К.Ю./

/Худякова Т.Н./

/ /

Директор ООО «УК Бастион»

должность

подпись

Журавлев А.С.

Ф.И.О.

«27» апреля 2022 г.



междуэтажные подвальные (другое)	ж/бетонные плиты, состояние <u>удовлетв.</u> ж/бетонные плиты, состояние <u>удовлетв.</u>
4. Крыша	волнистые, асбестоцементные листы, состояние <u>удовлетв.</u> , конёк <u>состояние удовлетв.</u> , слуховые окна <u>требует. частич. ремонт</u>
5. Полы	<u>бетон состояние удовлетв.</u>
6. Проемы: окна двери (другое)	<u>деревянные удовлетв. состояние</u> металлические
7. Отделка наружная (другое)	<u>состояние удовлетв.</u>
8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: вентиляция	требуется прочистка вентиляции в кв. 12,34,40,55
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	<u>хорошее</u> <u>хорошее</u> <u>отсутствует</u> <u>хорошее</u> <u>хорошее</u> <u>хорошее</u>
10. Крыльца	<u>удовлетв.</u>
11. Межпанельные стыки	<u>отсутствуют</u>