AKT

сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома (_весеннего осмотра)

E PROUNCOURING	
г. Еманжелинс	٠ĸ.

« _	15_	>>	февраля	2021	Γ.
------------	-----	-----------------	---------	------	----

Комиссия в составе:

- 1) начальника КТИ ООО « УК Бастион» Н.Ю.Салагаевой
- 2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» Н.А. Лисюковой,
- 3) директора ООО «УЮТ» Т.Н.Худяковой,
- 4) председателя совета МКД по адресу ул. Курчатова ЗА Кузнецовой Т.В.

составила настоящий акт/Ввесеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 3А по ул. Курчатова г. Еманжелинск.

Общие сведения по строению

Год постройки 1996г.г.

Материал стен кирпичные

Число этажей

Количество подъездов 2 4

Наличие подвала или полуподвала да Общая площадь помещений 1454 м2

В том числе:

Жилая 1454 м2

Количество квартир

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД		
1. Фундамент	Ж/б блоки, в хорошем состоянии		
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные наружные капитальные стены в хорошем состоянии внутренние капитальные стены в хорошем состоянии		
3. Перегородки	Кирпичные, в хорошем состоянии		
4. Перекрытия:			
Чердачные	Ж/Б, утепление перекрытия не требуется , состояние хорошее		
междуэтажные	Ж/б, в хорошем состоянии		
подвальные (другое)	Ж\б, в хорошем состоянии		
5. Крыша	Шиферная ,скатная в хоро Сем Состо диад		
6. Водоотводящие устройства	OMCYMCMOYUM		
7. Полы	\$18 8 I ropowew, acquaille		
8. Проемы:			
окна	Деревянные стема дольные в удвлетвари.		
двери	Входные металлические		
(другое)			
9. Отделка	0 0		
внутренняя	6 49 Brend premarebreau acordina		
наружная	6 kopacient comocenin		
(другое)			
10.Крыльца	B ggosson copument work coco suns		

1.Козырьки	13 Mariel Cocaropallel
2.Приямки	onlymantypon
3.Отмостка	B xopocuou coerapneses
14.Освещение предподъездное	B XOPO WEN COCMAPHREY
5. Механическое, электрическое,	
анитарно-техническое и иное	
борудование, в т. ч.:	
мусоропровод	Отсутствует
лифт	Отсутствует
вентиляция	В кв.№ 6 – засор вент. канала в с/у
16. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	В хорошем состоянии

Лисюкова Н.А. Ф.И.О. Худякова Т.Н. Ф.И.О. Ку для Кузнецова Т.В. Ф.И.О. Директор должность Журавлев А.С.

«_15_» __февраля_

2021_ г.