

АКТ
СЕЗОННОГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес: Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Горького 2
по состоянию:

весенний осмотр на " 02"апреля2018 года

осенний осмотр на«09» сентября 2018 года

Комиссия в составе:

представителей управляющей организации ООО «УК Бастион»

начальника КТИ :Салагаевой Н.Ю.

инспектора КТИ :Лисюковой Н.А.

представителей подрядной организации ООО «УЮТ»

исп.директора ООО :Солонович Р.В.

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

председателя МКД : Дарий Н.С.

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:	1957г.
Срок службы здания	61год
Материал стен кирпичные	
Вид и тип фундамента	бутовый, ленточный
Вид и тип кровли	скатная ,шиферная
Число этажей	2
Количество подъездов	2
Количество квартир	12
Общая площадь дома	612,7м2
Общая площадь жилых помещений	612,7м2
Наличие подвала (технического подполья)	нет
Наличие чердака (технического чердака)	да
Общий физический износ многоквартирного дома	51%(по состоянию на 22.12.2009г.)
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	0
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	0

2. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	04.10.2018г.	хорошо	1 раз в год
2	Осмотр (проверка) дымоходов и вентиляционных каналов	30.03.2018г.	кв.№ 2,1,4,12-засор вентиляционных каналов	1 раз в год


Члены комиссии:


Начальник КТИ ООО «Бастион»


Инспектор КТИ ООО «Бастион»

Исп. директор ООО Уют»

Представители МКДН.С.Дарий

 Н.Ю. Салагаева

 Н.А. Лисюкова

 Р.В. Солонович

3. Результаты осмотра (1 орького 2)

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв.м.	505,7	скатная ,шиферная	хорошее			
	желоба	пог.м.						
	защитные ограждения	пог.м.						
	Крыша							
	стропильная система	пог.м.	141,6	деревянная	удовлетвор.			
	мауэрлат	пог.м.	96,92	деревянный	хорошее			
	выходы на чердак	шт.	2	дерево,железо	хорошее			
	чердачные продухи	кв.м.						
	слуховые окна	кв.м.	2	дерево,шифер	хорошее			
наружный водосток	пог.м.							
2	Фундаменты			бутовый ленточный	хорошее			
	цоколь	кв. м.	96,2	бетон	удовлетвор.	ремонт по периметру дома		
	отмостка	кв. м.	72,5	бетон	удовлетвор.	восстановление		
	крыльца	шт.	нет					
	Фасад	кв.м.	639,7	кирпичный	хорошее			

	плиты балконов и лоджий	шт.						
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.						
	подъездные козырьки	шт.	2	профнастил	удовлетвор.	ремонт козырька над I подъездом		
	дверные заполнения	шт.	2	металлические	хорошее			
	оконные заполнения	шт.	2	деревянные	хорошее			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные)	шт.	3	пластик	хорошее			
	Внутренние конструкции и оборудование							
	Перекрытия							
	междуэтажные	кв.м.	439,3	деревянные	удовлетвор.			
	подвальные	кв.м.	439,3	деревянные	удовлетвор.			
	чердачные	кв.м.	439,3	деревянные	удовлетвор.			
3	Внутренние стены	кв.м.	454,9	деревянные	удовлетвор.			
	Лестницы	кв.м.(кол.)	4	деревянные	удовлетвор.			
	Тамбурные двери	шт.	2	деревянные	удовлетвор.			
	Остекление в местах общего пользования	кв.м.	10,4	стекло	хорошее			
	Внутренний водосток	пог.м.	нет					
	Центральное отопление							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	2	металл	хорошее			
4	горизонтальные трубопроводы	пог. м	1278,1	металл	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	688	металл	хорошее			
	завдвижки	шт.	2	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия		

	прочая запорная арматура	шт.	82	металл	удовлетвор.	ремонт, ревизия		
	тепловые пункты	шт.						
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	1038,1	пенополиуретан, стекловата	хорошее			
	общедомовые приборы учета	шт.	нет					
	Горячее водоснабжение							
5	горизонтальные трубопроводы	пог. м						
	вертикальные трубопроводы	пог. м						
	задвижки	шт.						
	прочая запорная арматура	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.						
	Холодное водоснабжение							
6	горизонтальные трубопроводы	пог. м	296,6	металл	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	103,2	металл	хорошее			
	задвижки	шт.	1	металл	хорошее			
	прочая запорная арматура	шт.	12	металл	удовлетвор.	ревизия, ремонт		
	общедомовые приборы учета	шт.						
	Система водоотведения (канализация)							
7	горизонтальные трубопроводы	пог. м	198,2	пластик, чугун	хорошее			
	вертикальные трубопроводы	пог. м	103,2	пластик, чугун	хорошее			
	ливневая канализация	пог.м.						
8	Электрооборудование							

вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1	металл	хорошее			
щит распределительный этажный	шт.						
светильники	шт.	4	стекло,пластик	хорошее			
выключатели	шт.	4	пластик	хорошее			
розетки	шт.						
общедомовые приборы учета	шт.						